

[Download / Print Document](#)

Numer(-y) referencyjny(-e): 0011490400

Symptomy usterki:

zapobiegawcze środki ochronne

Przyczyna:

Zamontowano gorszej jakości zawory elektromagnetyczne przestawiania wałków rozrządu.

Środek zaradczy:Wymienić zawór elektromagnetyczny układu zmiennych faz rozrządu. **{2-raz(-y)}****Data publikacji:**

2017/01/26

Dotyczy następujących pojazdów:

| Model | Silnik |
|-------------------|--------|
| 4 kabriolet (F33) | N20 |
| 5 (F07, F11) | N20 |

Potrzebne części zamienne:

| Praca | Numer części |
|---|-----------------|
| Wymienić zawór elektromagnetyczny układu zmiennych faz rozrządu. {2-raz(-y)} | 11 36 7 593 719 |

Przy pomocy numeru podwozia, poprzez dostęp do danych producenta samochodu, można obecnie sprawdzić, czy samochód jest nadal objęty akcją.

Praca ta może być rozliczana tylko przez autoryzowany warsztat.

Wymagany czas

| Praca | Model | Czas nastawiania |
|--|-------------------|------------------|
| Wymienić zawór elektromagnetyczny układu zmiennych faz rozrządu. | 4 kabriolet (F33) | 0,50godz |
| | 5 (F07, F11) | 0,40godz |

plan działania

Wymienić zawór elektromagnetyczny układu zmiennych faz rozrządu. **{2-raz(-y)}**

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z serwisem technicznym.

[Download / Print Document](#)