



Scania



Fig. 1: Mola pneumática substituída 27-C33-0



Fig. 2: Mola pneumática atual 27-F97-0

A mola pneumática 27-C33-0 foi substituída pela mola pneumática 27-F97-0.
O design da capa de proteção superior foi alterado (Fig. 1, Fig. 2).



A troca das molas pneumáticas é possível **sem** modificação.

As molas pneumáticas somente podem ser montadas com amortecedores de cabine SACHS ou BOGE.

Não é possível a combinação com amortecedores de cabina de outros fabricantes.



www.zf.com/serviceinformation