




Br. art. 35016 01



Slika 1: Kuglasti zglob

- | | | | |
|---|--------------------------|---|-----------------|
| 1 | M20x1 specijalna navrtka | 4 | M18x1,5 navoj |
| 2 | M20x1 navoj | 5 | M18x1,5 navrtka |
| 3 | Kuglasti zglob | | |

UPOZORENJE

Pričvrtni delovi (šrafovi, navrtke, itd.) od značajne su važnosti za bezbednost!
Ukoliko se koriste neispravni pričvrtni delovi, može da dođe do oštećenja i do teških nesreća.
Uverite se da koristite isključivo pričvrtnne delove ispravnih dimenzija i vrednosti čvrstoće!

Pričvrstite kuglasti zglob (3) pomoću sledećih delova:

- navrtka (5) M18 x 1,5 (priložena je u kitu)
- specijalna navrtka (1) **M20 x 1** Br. art. 35347 01 (naručite odvojeno)

Učvrstite kuglasti zglob sa propisanim momentom zatezanja.



www.zf.com/serviceinformation