



Sl. 1: isključivač sa čvrstim spojem, redosled montaže i orijentacija delova

1 Isključivač	4 Potisna ploča sa membranskom op-rugom
2 Podloška	5 Isključni prsten
3 Tanjirasta opruga	6 Stezni prsten

PAŽNJA

Opasnost od nagnječenja.
Podignite potisnu ploču odgovarajućim pomagalima.

OBAVEST

Pridržavajte se ispravnog redosleda montaže i ispravne orijentacije delova.



www.zf.com/serviceinformation