



Scania



Fig. 1: Resorte neumático sustituido 557 001



Fig. 2: Resorte neumático actual 310 619

El resorte neumático 557 001 se ha sustituido con el resorte neumático 310 619.
El diseño de la tapa superior se ha modificado (fig. 1, fig. 2).



El cambio de los resortes neumáticos se puede realizar **sin** modificaciones.
Los resortes neumáticos solo pueden montarse con amortiguaciones para la cabina del conductor SACHS o BOGE.

No es posible combinarlos con amortiguaciones para la cabina del conductor de otros fabricantes.



www.zf.com/serviceinformation