



Sl. 1: Potisni ležaj s fiksnim spojem. Vrstni red montaže in naravnost delov.

1 Potisni ležaj	4 Potisna plošča z membransko vzmetjo
2 Podložka	5 Obroč za potisni ležaj
3 Vzmetna podložka	6 Vpenjalni obroč

### POZOR

Nevarnost zmečkanin.

Potisno ploščo dvignite s primernim pripomočkom.

### OBVESTILO

Upoštevajte pravilni vrstni red montaže in pravilno naravnost delov.



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)