



Scania



Fig. 1 : Ressort pneumatique remplacé 557 001



Fig. 2 : Ressort pneumatique actuel 310 619

Le ressort pneumatique 557 001 a été remplacé par le ressort pneumatique 310 619.  
Le design du capuchon protecteur supérieur a été modifié (fig. 1, fig. 2).



Le remplacement des ressorts pneumatiques est réalisable **sans** modification.  
Les ressorts pneumatiques peuvent uniquement être installés avec des amortisseurs de cabine SACHS ou BOGE.  
Il est **impossible** de les combiner avec des amortisseurs de cabine d'autres constructeurs.



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)