



Scania



Fig. 1: Mola pneumática substituída 557 001



Fig. 2: Mola pneumática atual 310 619

A mola pneumática 557 001 foi substituída pela mola pneumática 310 619.  
O design da capa de proteção superior foi alterado (Fig. 1, Fig. 2).



A troca das molas pneumáticas é possível **sem** modificação.

As molas pneumáticas somente podem ser montadas com amortecedores de cabine SACHS ou BOGE.

**Não** é possível a combinação com amortecedores de cabina de outros fabricantes.



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)