


MERCEDES-BENZ AXOR

2640 | 3040 | 3341 | 4140 | 4141K | 4144 Euro 3/5



Fluido hidráulico



Cilindro mestre de embreagem



Transmissão G-240



Kit de embreagem



Amortecedores, suspensão e cabine



Discos e pastilhas de freio



Terminais e barras de reação, direção, ligação e em V



| Linha de Produtos | Código do Produto | Código Montadora | Descrição | Informações Técnicas |
|--|---------------------------|---|--------------------------------------|---|
| <p>LEMFÖRDER Sistema de Suspensão e Direção</p> | 25721 01 | A0024604605 / A0024604505 / A0034605005 / A3754600405 | Barra de direção | 895mm |
| | 36723 01 | A002460705 / A0024607805 / A0034605105 | Barra de direção | 916mm (apenas para Axor 2640) |
| | 23077 01 | A0014604248 / A0014605048 / A0014608548 / A0014608948 / A0024600548 | Terminal de direção | Rosca direita M28 x 1,5 (aplicada em 25721 01 e 36723 01) |
| | 23990 01 | A9493300603 | Barra de ligação | 1687mm |
| | 30737 01 | A0013309935/A0014609848 | Terminal da barra de ligação (2x) | Rosca direita M30x1,5 (aplicada em 23990 01) |
| | 22983 01 | A375350206 / A9473500805 / A9483500805 / 9483501905 | Barra de reação | Fixa 565 mm |
| | 23210 01 | A0003502605 | Kit de reparo da barra de reação | Aplicado em 22983 01 |
| | 23069 02 | A9443500305 / A9443500505 / A9443500605 / A9473500705 | Barra de reação em V | - |
| | 33736 01 | A9483502705 | Barra de reação em V | Exceto para Axor 2640 |
| | 30589 01 | A0003502205 / A0003505205 / A0003503205 / A0003502505 | Kit de reparo (extremidades) - 2x | Aplicado em 23069 02 |
| | 30590 01 | A0003502405 / A0003504905 | Kit de reparo (vértice) | Aplicado em 23069 02 |
| <p>SACHS Sistema de Embreagens e Amortecedores</p> | 3400 700 649 | - | Kit de embreagem bidisco 400mm | Manual e semiautomatizada (3 pedais) |
| | 3488 023 031:80S | A0102503304 | Platô + mancal + disco interno | MFZ2400 |
| | 1878 002 019:80S | A0202503508 | Disco externo | 400WGTZ |
| | 3100 000 003 / 3388 | A0032506015 | Mancal | KZISZ-5 |
| | 6284 600 703 / 82703 | A0022950206 | Cilindro mestre da embreagem | - |
| | 315 907 | A9583230700 / A9583231200 | Amortecedor dianteiro | - |
| | 315 668 | A9583172103 | Amortecedor cabine LTA/LTB lateral | Horizontal |
| | 315 669 | A9583171003 / A9583171103 | Amortecedor cabine LTA/LTB traseiro | Vertical |
| | 315 670 | A9583171403 | Amortecedor cabine LTA/LTB dianteiro | Vertical |
| | 316 805 | A9583170703 | Amortecedor cabine ETB dianteiro | Vertical |
| | 316 806 | A9583170003 | Amortecedor cabine ETB lateral | Horizontal |
| 316 809 | A9583170403 | Amortecedor cabine ETB traseiro | Vertical com mola | |
| 316 811 | A9583171703 / A9583171903 | Amortecedor cabine ETB traseiro | Vertical | |
| <p>TRW Sistema Hidráulico</p> | RCDI06440 | A9424211212 | Disco de freio ventilado s/ cubo | - |
| | RCPT05010 | - | Pastilha de freio sem sensor | Com molas |
| | RCPT08140 | - | Pastilha de freio sem sensor | - |
| | RCLF00054 | - | Fluido hidráulico | DOT 4 |
| | JSA5073 | - | Reparo da caixa de direção | Aplicado em 8098298800 |
| <p>WABCO Sistema Pneumático</p> | 432 417 106 2 | A0014301515 | Secador de ar | 932 507 002 0 Unidade de Processamento de Ar (APU) |
| | 432 901 223 1 | - | Filtro | |
| | 934 707 001 0 | A0004309806 | Válvula protetora de 4 circuitos | Veículos com fabricação a partir de outubro de 2015 |
| Para mais informações sobre produtos WABCO, ligar para 0800 0111 100 ou instale nosso catálogo eletrônico através do link www.baixecatalogo.com.br/catalogo/wabco | | | | |
| <p>ZF Direção Hidráulica</p> | 5960.100.023 | A4574600280 | Bomba de direção hidráulica | - |

TRANSMISSÃO G 240-16 | Manual ou semiautomatizada

SINCRONIZAÇÃO

| Descrição | Conjunto 1ª / 2ª Marchas | | Conjunto 3ª / 4ª Marchas | | GV | | GP | | Marcha à Ré | |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|
| | Nº ZF | Nº Montadora | Nº ZF | Nº Montadora |
| Anel de Sincronização | 0073 301 169 0073 301 195 (2x) | 9472601945 3892620737 | 0073 301 169 0073 301 195 (2x) | 9472601945 3892620737 | 0073 301 184 0073 301 194 (2x) | 9452602245 3892620637 | 0073 301 185 0073 301 204 (2x) | 9472000945 3892620537 | - | - |
| Cone do Sincronizado | 0073 301 183 0073 301 200 (2x) | 9452625534 9452620434 | 0073 301 188 0073 301 198 (2x) | 9452625434 9452620534 | 0073 301 173 0073 301 205 | 9452623834 3892629234 | 0073 301 173 0073 301 205 | 9452623834 3892629234 | - | - |
| Cubo do Sincronizado | 0073 301 170 | 3892622535 | 0073 301 160 0073 301 196 | 3892624635 3892622835 | 0073 301 155 | 3892622035 | 0073 301 155 | 3892622035 | 0073 301 201 0073 301 227 | 3892620135 9452623835 |
| Luva de Engate | 0073 301 186 0073 301 197 | 9452626523 | 0073 301 186 0073 301 197 | 9452626523 9452622723 | 0073 301 175 | 9452626923 | 0073 301 175 | 9452626923 | 0073 301 163 0073 301 202 | 3892621723 3892621823 |

ENGRENAGENS / EIXOS

1ª / 2ª Marchas

| Descrição | Nº ZF | Nº Montadora |
|----------------------|--------------|--------------|
| Engrenagem 1ª Marcha | 0073 301 159 | 3892622011 |
| Engrenagem 2ª Marcha | 0073 301 156 | 3892622512 |
| Eixo Intermediário | 0073 301 157 | 3892632502 |

3ª / 4ª Marchas

| Descrição | Nº ZF | Nº Montadora |
|----------------------|------------------------------|--------------------------|
| Engrenagem 3ª Marcha | 0073 301 167 | 3892623713 |
| Engrenagem 4ª Marcha | 0073 301 181 0073 301 168 | 9452625617 3892627910 |
| Engrenagem Dupla | 0073 301 165 | 3892631813 |

Marcha à Ré

| Descrição | Nº ZF | Nº Montadora |
|---------------|--------------|--------------|
| Engrenagem Ré | 0073 301 161 | 3892621733 |
| Engrenagem Ré | 0073 301 203 | 9452623233 |
| Engrenagem Ré | 0073 301 177 | 3892631031 |

EIXOS

| Descrição | Nº ZF | Nº Montadora |
|--------------------|--------------|--------------|
| Eixo Piloto | 0073 301 182 | 3892628301 |
| Eixo Principal | 0073 301 162 | 9452624505 |
| Eixo Intermediário | 0073 301 157 | 3892632502 |

REPARO

| Descrição | Nº ZF | Nº Montadora |
|----------------|--------------|--------------|
| Jogo de Reparo | 0073 298 052 | - |

Para consulta dos demais itens, baixe nosso catálogo eletrônico através do link www.baixecatalogo.com.br/catalogo/zf-automotiva