



AFTERMARKET



2022/2023

CATÁLOGO DE APLICAÇÕES

SISTEMA DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO
DE EMBREAGEM – LINHA LEVE E PESADA



DESEMPENHO COMPROVADO


SACHS

Montadora: Agrale

| | Artigo Nº | Descrição | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------|-----------|------|---|-------------------|--|---|------|
| | Ref. Comercial: 83009 (Cod. Alternativo: 6283 000 066) | Cilindro auxiliar de embreagem | A6 VOLARE | 2000 | - | 4.3 L 8V SOHV L4 | | - | 2006 |
| | | | MA 12.0 | 2012 | - | 4.8 L 16V SOHV L4 | | - | ... |
| | | | MA 12.0 E | 2005 | - | 3.9 L 16V SOHV L4 | | - | 2009 |
| | | | MA 15.0 | 2012 | - | 4.8 L 16V SOHV L4 | | - | ... |
| | | | MA 15.0 | 2007 | - | 4.8 L 8V SOHV L4 | | - | 2011 |
| | Ref. Comercial: 83010 (Cod. Alternativo: 6283 000 083) | Cilindro auxiliar de embreagem | A6 VOLARE | 2000 | - | 4.3 L 8V SOHV L4 | | - | 2006 |
| | | | MA 12.0 | 2012 | - | 4.8 L 16V SOHV L4 | | - | ... |
| | | | MA 12.0 E | 2005 | - | 3.9 L 16V SOHV L4 | | - | 2009 |
| | | | MA 15.0 | 2012 | - | 4.8 L 16V SOHV L4 | | - | ... |
| | | | MA 15.0 | 2007 | - | 4.8 L 8V SOHV L4 | | - | 2011 |
| | Ref. Comercial: 82916 (Cod. Alternativo: 6284 600 083) | Cilindro mestre de embreagem | A6 VOLARE | 2000 | - | 4.3 L 8V SOHV L4 | | - | 2006 |
| | | | MA 12.0 | 2012 | - | 4.8 L 16V SOHV L4 | | - | ... |
| | | | MA 12.0 E | 2005 | - | 3.9 L 16V SOHV L4 | | - | 2009 |
| | | | MA 15.0 | 2012 | - | 4.8 L 16V SOHV L4 | | - | ... |
| | | | MA 15.0 | 2007 | - | 4.8 L 8V SOHV L4 | | - | 2011 |

Montadora: Audi

| | Artigo Nº | Descrição | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|----------|-----------|-------------|-------------------|------|------|------|
| | 6263 998 801 | Cilindro auxiliar de embreagem | A3 | 1997 | - | 1.8 L 8V OHV L4 | | - | 2001 |
| | | | A4 | 1999 | - | 2.4 L 30V DOHC V6 | | - | 2000 |
| | | | A4 AVANT | 1998 | - | 2.8 L 30V DOHC V6 | | - | 2000 |
| | | | A3 | 1997 | - | 1.8 L 20V DOHC L4 | | - | 2001 |
| | | | A4 | 1996 | - | 1.8 L 20V DOHC L4 | 6524 | 2012 | 2006 |
| | Ref. Comercial: 83002 / 83012 (Cod. Alternativo: 6283 998 901) | Cilindro auxiliar de embreagem | A3 | 2005 | - | 2.0 L 16V DOHC L4 | 6524 | 2007 | 2006 |
| | | | A4 | 1994 | - | 1.8 L 20V DOHC L4 | 6524 | 1999 | 2000 |
| | | | A4 | 1999 | - | 2.4 L 30V DOHC V6 | 6524 | 2000 | 2000 |
| | | | A4 | 1998 | - | 2.8 L 30V DOHC V6 | 6524 | 2000 | 2000 |
| | | | A4 AVANT | 1994 | - | 1.8 L 20V DOHC L4 | 6524 | 2001 | 2001 |
| | Ref. Comercial: 82802 (Cod. Alternativo: 6284 000 033) | Cilindro mestre de embreagem | A3 | 2013 | - | 1.4 L 16V DOHC L4 | 6524 | 2018 | 2012 |
| | | | A3 | 1997 | - | 1.6 L 8V OHV L4 | 6524 | 2012 | 2012 |
| | | | A3 | 2012 | - | 1.8 L 16V DOHC L4 | 6524 | 2016 | 2016 |
| | | | A3 | 1998 | - | 1.8 L 20V DOHC L4 | 6524 | 2006 | 2018 |
| | | | A3 SEDAN | 2005 | - | 2.0 L 16V DOHC L4 | 6524 | 2018 | 2018 |
| | | | A3 SEDAN | 2014 | - | 1.4 L 16V DOHC L4 | 6524 | 2018 | 2018 |
| | | | A3 SEDAN | 2015 | - | 2.0 L 16V DOHC L4 | 6524 | 2018 | 2018 |
| | | | A4 | 2015 | - | 1.8 L 16V DOHC L4 | 6524 | 2016 | 2016 |
| | | | A4 | 1994 | - | 1.8 L 20V DOHC L4 | 6524 | 2008 | 2008 |
| | | | A4 | 2005 | - | 2.0 L 16V DOHC L4 | 6524 | 2018 | 2018 |
| | | | A4 | 1997 | - | 2.4 L 30V DOHC V6 | 6524 | 2004 | 2004 |
| | | | A4 | 1994 | - | 2.8 L 12V SOHC V6 | 6524 | 1997 | 1997 |
| | | | A4 | 1998 | - | 2.8 L 30V DOHC V6 | 6524 | 2000 | 2000 |
| | | | A4 | 2001 | - | 3.0 L 30V DOHC V6 | 6524 | 2006 | 2006 |
| | | | A4 | 2005 | - | 3.2 L 24V DOHC V6 | 6524 | 2012 | 2012 |
| | Ref. Comercial: 83159 (Cod. Alternativo: 6283 600 159) | Cilindro Servo de Embreagem | A1 | 2010 | 6R0 721 261 | 1.4 e 1.6 TFSI | | - | 2018 |
| | | | Golf | Após 2001 | - | 1.6 | 6291 | ... | ... |
| | | | A3 | 1998 | - | 1.8T | | - | 2003 |
| | | | A3 | 2003 | - | 1.6 | - | - | 2012 |
| | | | | | | | | | |
| | Ref. Comercial: 84002 (Cod. Alternativo: 6280 000 003) | Cilindro Mestre e Servo de Embreagem | | | | | | | |

Montadora: Chevrolet

|  | Artigo Nº | Descrição |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|--------------------------------|---|--|---|--|--|--|---|
|  | Ref. Comercial: 3340 (Cód. Alternativo: 3182 600 111) | Atuador de embreagem | ASTRA | 1998 1999 2000 2005 | 24422061 | 1.8 L 8V SOHC L4 2.0 L 16V DOHC L4 2.4 L 16V DOHC L4 | 6653 | 2004 2005 2006 2005 | |
| | | | COBALT | 2011 | | 1.4 L 8V SOHC L4 | | 2020 | |
| | | | CORSA | 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 | | 1.0 L 16V SOHC L4 1.0 L 16V SOHC L4 | | 2003 2009 2010 2011 2001 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2019 | |
| | | | MERIVA | 2008 | | 1.4 L 8V SOHC L4 | | 2012 | |
| | | | MONTANA | 2002 | | 1.8 L 8V SOHC L4 | | 2010 | |
| | | | ONIX | 2012 | | 1.0 L 8V SOHC L4 | | 2014 | |
| | | | PRISMA | 2006 | | 1.0 L 8V SOHC L4 | | 2019 | |
| | | | VECTRA | 2001 | | 1.0 L 8V SOHC L4 | | 2011 | |
| | | | ZAFIRA | 2001 | | 2.0 L 16V DOHC L4 2.0 L 16V SOHC L4 | | 2005 2012 | |
| | | | CRUZE | 2011 | | 1.8 L 16V DOHC L4 | | - | |
| | | | CRUZE SPORT6 | 2011 | | 1.8 L 16V DOHC L4 | | 2016 | |
| | | | TRACKER | 2017 | | 1.4 L 16V DOHC L4 | 3000 950 861 | 2018 | |
| | | | TRACKER | 2013 | | 1.8 L 16V DOHC L4 | | 2016 | |
|  | 3182 600 223 | Atuador de embreagem | VECTRA | 2007 | - | 2.0 L 8V SOHC L4 | - | 2011 | |
| | | | S10 | 2012 | | 2.8 L 16V DOHC L4 | | 2017 | |
|  | 3182 600 247 | Atuador de embreagem | BLAZER | 1997 2000 | - | 2.5 L 8V SOHC L4 2.8 L 12V SOHC L4 | - | 2000 2009 | |
| | | | S10 | 2000 | | 2.8 L 12V SOHC L4 | | 2012 | |
|  | 3182 654 116 | Atuador de embreagem | 1996 2007 | - | - | 4.3 L 12V SOHC V6 2.4 L 8V SOHC L4 | 6547 / 6119 / 6473 | 2003 2016 | |
| | | | TRAILBLAZER | 2012 | | 2.8 L 16V DOHC L4 | | 6547 / 6119 / 6473 | |
|  | Ref. Comercial: 3184 (Cód. Alternativo: 3182 654 154) | Atuador de embreagem | 2013 1993 1995 1997 | - | - | 2.8 L 16V DOHC L4 2.0 L 16V DOHC L4 2.0 L 16V DOHC L4 2.2 L 16V DOHC L4 | 6547 / 6119 / 6473 | 2019 1997 2005 | |
| | | | VECTRA | 1998 | | 2.2 L 8V SOHC L4 | | 2002 | |
|  | 3182 998 802 | Atuador de embreagem | 2005 1994 1996 1997 | - | - | 2.4 L 16V DOHC L4 2.0 L 8V SOHC L4 2.4 L 16V DOHC L4 1.4 L 8V SOHC L4 | - | 2006 1996 2005 | |
| | | | ASTRA | 2005 2006 | | 1.8 L 8V SOHC L4 | | 2005 2012 | |
|  | 3182 998 803 | Atuador de embreagem | MERIVA | 2002 | - | 1.8 L 8V SOHC L4 | - | 2003 | |
| | | | SPIN | 2012 | | 1.8 L 8V SOHC L4 | | 2019 | |
|  | Ref. Comercial: 83013 (Cód. Alternativo: 6283 000 119) | Cilindro auxiliar de embreagem | OMEGA | 1990 1994 1995 1996 1997 1998 | - | 2.0 L 8V SOHC L4 2.2 L 8V SOHC L4 2.4 L 12V SOHC L6 2.4 L 16V DOHC L4 2.0 L 16V DOHC L4 | - | 1998 1995 1996 1994 1997 1998 | |
| | | | SUPREMA | 1993 | | 2.0 L 8V SOHC L4 3.0 L 12V SOHC L6 | | 1995 1994 | |
|  | Ref. Comercial: 83007 (Cód. Alternativo: 6283 000 133) | Cilindro auxiliar de embreagem | A-20 | 1985 | D-20 | 4.1 L 12V SOHC L6 | 6294 | 1996 | |
| | | | BONANZA | 1989 | | 4.1 L 12V SOHC L6 | | 1995 | |
| | | | C-20 | 1985 | | 4.1 L 12V SOHC L6 | | 1995 | |
| | | | 1985 | - | | 4.1 L 12V SOHC L6 | | 1996 | |
|  | Ref. Comercial: 83007 (Cód. Alternativo: 6283 000 133) | Cilindro auxiliar de embreagem | 1985 | - | - | 3.9 L 8V SOHC L4 | 6294 | 1992 | |
| | | | 1992 | - | | 4.0 L 8V SOHC L4 | | 1997 | |

Montadora: Chevrolet

|  | Artigo Nº | Descrição |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|--------------------------------|---|---|--|---|---|---|---|
|  | Ref. Comercial: 83006 (Cód. Alternativo: 6283 600 175) | Cilindro auxiliar de embreagem | BLAZER | 1995 | - | 2.2 L BV SOHC L4 | 6547 / 3000 001 190 | 2000 | |
| | | | | 2000 | - | 2.2 L BV SOHC L4 | 6547 / 3000 001 190 | 2012 | |
| | | | | 1997 | - | 2.5 L BV SOHC L4 | 6547 / 3000 001 190 | 2000 | |
| | | | | 1995 | - | 2.2 L BV SOHC L4 | 6547 / 3000 001 190 | 2000 | |
| | | | S10 | 2000 | - | 2.4 L BV SOHC L4 | 6547 / 3000 001 190 | 2012 | |
| | | | | 1995 | - | 2.5 L BV SOHC L4 | 6547 / 3000 001 190 | 2000 | |
| | | | | 2002 | - | 1.0 L BV SOHC L4 | 3000 001 211 / 6515 | 2009 | |
| | | | | 2007 | - | 1.4 L BV SOHC L4 | 3000 001 211 / 6515 | 2012 | |
| | | | | 2002 | - | 1.8 L BV SOHC L4 | 3000 001 211 / 6515 | 2009 | |
| | | | | 2003 | - | 1.8 L BV SOHC L4 | 3000 001 211 / 6515 | 2007 | |
|  | Ref. Comercial: 82011 (Cód. Alternativo: 6284 600 126) | Cilindro mestre de embreagem | MONTANA | 2007 | - | 1.4 L BV SOHC L4 | 3000 001 211 / 6515 | 2014 | |
| | | | | 2008 | - | 1.4 L BV SOHC L4 | 6620 / 6653 | 2012 | |
| | | | | 2002 | - | 1.8 L 16V DOHC L4 | 6620 / 6653 | 2003 | |
| | | | | 1992 | - | 1.8 L BV SOHC L4 | 6620 / 6653 | 2012 | |
| | | | | 1994 | - | 2.0 L BV SOHC L4 | - | 1995 | |
| | | | | 1992 | - | 2.1 L BV SOHC L4 | - | 1998 | |
| | | | SUPREMA | 1994 | - | 3.0 L 12V SOHC L6 | - | 1994 | |
| | | | | 1994 | - | 4.1 L 12V SOHC L6 | - | 1998 | |
| | | | | 1993 | - | 4.1 L 12V SOHC L6 | - | 1995 | |
| | | | | 1994 | - | 2.2 L BV SOHC L4 | - | 1996 | |
|  | Ref. Comercial: 82020 (Cód. Alternativo: 6284 600 169) | Cilindro mestre de embreagem | OMEGA | 1993 | - | 3.0 L 12V SOHC L6 | - | 1994 | |
| | | | | 1994 | - | 4.1 L 12V SOHC L6 | - | 1998 | |
| | | | | 1995 | - | 4.1 L 12V SOHC L6 | 6322 | 1995 | |
| | | | | 1995 | - | 4.1 L 12V SOHC L6 | 6322 | 1995 | |
| | | | | 1995 | - | 2.0 L BV SOHC L4 | 6322 | 1996 | |
| | | | | 1994 | - | 2.0 L BV SOHC L4 | 6322 | 1997 | |
| | | | VERANEIO | 1992 | - | 4.0 L BV SOHC L4 | 6322 | 1996 | |
| | | | | 1980 | - | 4.1 L 12V SOHC L6 | 6322 | 1995 | |
| | | | | 2004 | - | 2.0 L BV SOHC L4 | 9054 / 6620 / 6653 | 2011 | |
| | | | | 2005 | - | 2.4 L 16V DOHC L4 | 9054 / 6620 / 6653 | 2005 | |
|  | Ref. Comercial: 82008 (Cód. Alternativo: 6284 600 183) | Cilindro mestre de embreagem | ASTRA | 2005 | - | 2.0 L BV SOHC L4 | 9054 / 6620 / 6653 | 2011 | |
| | | | | 2005 | - | 2.0 L 16V DOHC L4 | 9054 / 6620 / 6653 | 2009 | |
| | | | | 2003 | - | 2.0 L BV SOHC L4 | 6653 / 6620 | 2005 | |
| | | | | 1997 | - | 2.2 L 16V DOHC L4 | 6653 / 6620 | 2005 | |
| | | | | 1998 | - | 2.2 L BV SOHC L4 | 6653 / 6620 | 2002 | |
| | | | | 1993 | - | 2.5 L 16V DOHC L4 | 6257 | 1997 | |
| | | | VECTRA | 1993 | - | 2.5 L BV SOHC L4 | 6257 | 2005 | |
| | | | | 1998 | - | 2.2 L BV SOHC L4 | 6257 | 2002 | |
| | | | | 1993 | - | 2.0 L BV SOHC L4 | 6257 | 2005 | |
| | | | | 1998 | - | 2.2 L BV SOHC L4 | 6257 | 2002 | |
|  | Ref. Comercial: 82025 (Cód. Alternativo: 6284 600 113) | Cilindro mestre de embreagem | ZAFRA | 1997 | - | 2.2 L 16V DOHC L4 | 6653 / 6620 | 2005 | |
| | | | | 1997 | - | 2.0 L BV SOHC L4 | 6653 / 6620 | 2005 | |
| | | | | 1997 | - | 2.2 L BV SOHC L4 | 6257 | 2005 | |
| | | | | 1998 | - | 2.2 L BV SOHC L4 | 6257 | 2002 | |
| | | | | 1993 | - | 2.0 L BV SOHC L4 | 6257 | 1997 | |
| | | | | 1993 | - | 2.0 L BV SOHC L4 | 6257 | 2005 | |
| | | | S10 | 1997 | - | 2.2 L 16V DOHC L4 | 6257 | 2005 | |
| | | | | 2000 | - | 2.4 L BV SOHC L4 | 6547 / 3000 001 190 | 2016 | |
| | | | | 1995 | - | 2.5 L BV SOHC L4 | 6547 / 3000 001 190 | 2000 | |
| | | | | 1998 | - | 4.1 L 12V DOHC L6 | 6486 | 1999 | |
|  | Ref. Comercial: 82015 (Cód. Alternativo: 6284 600 115) | Cilindro mestre de embreagem | GRAND BLAZER | 1998 | - | 4.1 L 12V DOHC L6 | 6486 | 1999 | |
| | | | | 1998 | - | 4.2 L 18V DOHC L6 | 6486 | 1999 | |
| | | | | 1996 | - | 4.1 L 12V SOHC L6 | 6486 | 2001 | |
| | | | | 1996 | - | 4.1 L BV SOHC L4 | 6486 | 2001 | |
| | | | | 1996 | - | 4.1 L 16V DOHC L4 | 6486 | 2001 | |
| | | | | 1996 | - | 2.0 L BV SOHC L4 | 6486 | 2001 | |
| | | | SILVERADO | 1996 | - | 4.1 L BV SOHC L4 | 6486 | 2001 | |
| | | | | 1996 | - | 4.2 L 18V SOHC L6 | 6486 | 2001 | |
| | | | | 1996 | - | 4.1 L 16V SOHC L4 | 6486 | 2001 | |
| | | | | 1996 | - | 4.1 L BV SOHC L4 | 6486 | 2001 | |
|  | Ref. Comercial: 82007 (Cód. Alternativo: 6284 600 231) | Cilindro mestre de embreagem | SILVERADO | 1996 | - | 4.1 L BV SOHC L4 | 6486 | 2001 | |
| | | | | 1996 | - | 4.2 L 18V SOHC L6 | 6486 | 2001 | |
| | | | | 1996 | - | 4.1 L 16V SOHC L4 | 6486 | 2001 | |
| | | | | 1996 | - | 4.1 L BV SOHC L4 | 6486 | 2001 | |
| | | | | 1996 | - | 4.1 L BV SOHC L4 | 6486 | 2001 | |
| | | | | 1996 | - | 4.1 L BV SOHC L4 | 6486 | 2001 | |

| Montadora: Chevrolet | | | | | | | | |
|----------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|--------------------|--------------|
| | Artigo Nº | Descrição | | | | | | |
| | Ref. Comercial: 82009 (Cód. Alternativo: 6284 600 233) | Cilindro mestre de embreagem | BLAZER | S10 | 1995 - | 2.2 L BV SOHC L4 | 6674 | 2000 |
| | | | | | 2000 - | 2.2 L BV SOHC L4 | 6674 | 2012 |
| | | | | | 1997 - | 2.5 L BV SOHC L4 | 6674 | 2000 |
| | | | | | 2000 - | 2.8 L BV SOHC L4 | 6674 | 2009 |
| | | | | | 1998 - | 2.8 L BV SOHC L4 | 6674 | 2013 |
| | | | | | 2000 - | 2.8 L BV SOHC L4 | 6674 | 2012 |
| | | | COBALT / ONIX | PRISMA / SPIN | 2012 - | 2.8 L 16V DOHC L4 | 6674 | 2017 |
| | | | | | 1996 - | 4.3 L 12V SOHC V6 | 6674 | 2003 |
| | | | | | 2011 - | 1.4 L BV SOHC L4 | 6653 | 2016 |
| | | | | | 2012 - | 1.4 L BV SOHC L4 | 6653 | 2016 |
| | | | | | 2012 - | 1.4 L BV SOHC L4 | 6653 | 2019 |
| | Ref. Comercial: 82705 (Cód. Alternativo: 6284 600 705) | Cilindro mestre de embreagem | S10 | CRUZE / CRUZE SPORT6 | 2006 - | 1.4 L BV SOHC L4 | 6653 | 2019 |
| | | | | | 2012 - | 2.8 L 16V DOHC L4 | 9054 / 6620 / 6653 | 2017 |
| | | | | | 2011 - | 1.8 L 16V DOHC L4 | - | 2016 |
| | | | | | 2011 - | 1.8 L 16V DOHC L4 | 6309 | 2016 |
| | | | | | A partir de 1995 - | 2.4 | 6545 | Todos |
| | | | S10 / Blazer | Grand Blazer / Silverado | 93321531 - | 2.5 | 6312 | |
| | | | | | 93257961 / 93257962 - | 4.1 6 Cil. | 6486 | |
| | Ref. Comercial: 82007 (Cód. Alternativo: 6284 600 231) | Cilindro mestre de embreagem | Bonanza / Veraneio / A/C / D - 20 | S10 / Blazer | A partir de 1993 - | Turbo MWM Sprint | 6483 | Todos |
| | | | | | 93209347 / 93257962 - | Maxion | 6294 | |
| | | | | | A partir de 1997 - | 4.1 6 Cil. | 6486 | |
| | | | | | 93257961 / 93257962 - | Maxion | 6294 | |
| | | | | | 93257961 / 93257962 - | 4.1 6 Cil. | 6486 | |
| | | | Novo Corsa | S10 / Blazer | A partir de 1993 - | 2.8 | 6673 | Após 05/2002 |
| | | | | | 93209347 / 93257962 - | 4.3 V6 | 9490 | |
| | | | | | 93209347 / 93257962 - | 2.2 | 6309 | |
| | | | | | A partir de 1995 - | 2.4 | 6545 | Todos |
| | | | | | 93321531 - | 2.5 | 6312 | |
| | Ref. Comercial: 82010 (Cód. Alternativo: 6284 600 189) | Cilindro mestre de embreagem | S10 / Blazer | Novo Corsa | A partir de 2000 - | 1.0 | - | Após 2001 |
| | | | | | 09126238 - | 1.0 | - | |
| | | | | | A partir de 1995 - | 2.4 | 6545 | Todos |
| | | | | | 93321531 - | 2.5 | 6312 | |
| | | | | | 93209347 / 93257962 - | 4.3 V6 | 9490 | |
| | | | Atuador de embreagem | Omega | A partir de 2000 - | 3.0 / 4.1 | - | 1997 |
| | | | | | 09126238 - | 3.0 / 4.1 | - | |
| | | | | | A partir de 1995 - | 1.0 / 1.6 / 1.8 | - | |
| | | | | | 93321531 - | 1.4 / 1.8 (Cambio F15 / F17) | - | 2007 |
| | | | | | 93209347 / 93257962 - | 1.8 8v / 1.8 16v | - | 2012 |
| | Ref. Comercial: 83004 (Cód. Alternativo: 6270 000 168) | Tubulação Hidráulica de Embreagem | Corsa / Montana / Meriva | Novo Corsa / Omega / Corsa / Montana / Meriva | A partir de 2001 - | 1.0 / 1.6 / 1.8 | - | 2010 |
| | | | | | 24404353 - | 1.4 / 1.8 (Cambio F15 / F17) | - | |
| | | | | | 93209347 / 93257962 - | 1.8 8v / 1.8 16v | - | 2012 |
| | Ref. Comercial: 86009 (Cód. Alternativo: 6270 000 169) | | | | | | | |

Montadora: Chevrolet

| | Artigo Nº | Descrição | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|--------|------|----------|--|--------------------|---|------|
| | Ref. Comercial: 85005 (Cód. Alternativo: 6270 000 170) | Tubulação Hidráulica de Embreagem | Vectra | 1996 | 93303933 | | 2.0 | - | 2005 |
| | Ref. Comercial: 88610 (Cód. Alternativo: 6216 000 223) | | Blazer | 1996 | 93302293 | | 2.8 / 4.3 / 4.3 V6 | - | 2000 |
| | | | S10 | 1996 | | | 2.8 / 4.3 / 4.3 V6 | - | 2003 |

Montadora: Citröen

| | Artigo Nº | Descrição | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------|-------|------|---|-------------------|-------------|------|--|
| | Ref. Comercial: 83915 (Cód. Alternativo: 6283 000 121) | Cilindro auxiliar de embreagem | C3 | 2003 | - | 1.4 L 8V SOHC L4 | 6081 / 6380 | 2012 | |
| | Ref. Comercial: 82021 (Cód. Alternativo: 6284 600 055) | | | 2003 | - | 1.6 L 16V DOHC L4 | 6081 / 6380 | 2012 | |
| | Ref. Comercial: 82029 (Cód. Alternativo: 6284 600 170) | | XSARA | 2000 | - | 1.6 L 16V DOHC L4 | 6380 | 2005 | |

Montadora: Dodge

| | Artigo Nº | Descrição | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------|--------|------|---|-----------------|---|------|--|
| | Ref. Comercial: 83003 (Cód. Alternativo: 6283 000 136) | Cilindro auxiliar de embreagem | DAKOTA | 1998 | - | 2.5 L 8V OHV L4 | - | 2001 | |
| | Ref. Comercial: 82003 (Cód. Alternativo: 6284 000 186) | | | 1998 | - | 2.5 L 8V OHV L4 | - | 2001 | |
| | 6284 600 760 | | | 1998 | - | 2.5 L 8V OHV L4 | - | 2001 | |

Montadora: Fiat

| | Artigo Nº | Descrição | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------|--------|------------------|------|---|--|--|------|
| | Ref. Comercial: 3057 (Cód. Alternativo: 5182 654 157) | Atuador de embreagem | DOBLO | 2010 | - | 1.8 L 16V DOHC L4 | 3000 001 238 | 2016 | |
| | 6284 600 576 | | | 2001 | - | 1.3 L 16V DOHC L4 | 6587 | 2006 | |
| | 6284 600 666 | | | 2002 | - | 1.8 L 16V DOHC L4 | - | 2004 | |
| | Ref. Comercial: 83008 (Cód. Alternativo: 6283 600 547) | Cilindro auxiliar de embreagem | Palio | A partir de 2001 | | 1.0 1.3 8V 1.3 16V 1.6 8V 1.6 16V | 6564 6267 6586 6565 6053 | Todos A partir de 2001 Todos Todos A partir de 2001 | |
| | | | | A partir de 2004 | | 1.3 8V Flex 1.3 16V Flex | 6267 6586 | A partir de 2004 A partir de 2004 | |
| | | | | A partir de 2005 | | 1.0 8V / 16V Fire 1.0 8V / 16V Flex 1.3 16V Fire 1.3 16V Flex 1.6 8V 1.6 16V | 6267 6556 6565 6565 6566 6053 | A partir de 2001 A partir de 2001 Todos Todos Todos Todos | |
| | | | Strada | 2002 | | 1.3 8V Flex | 6586 | A partir de 01/2005 | |
| | Ref. Comercial: 82124 (Cód. Alternativo: 6284 600 124) | Cilindro mestre de embreagem | | Tipo | 1994 | 60809897 | 2.0 | - | 1995 |
| | | | | Marea | 1998 | 71738464 | 2.0 | - | 2007 |
| | | | | | 1999 | 71738464 | 2.4 | - | 2007 |

Montadora: Ford

|  | Artigo Nº | Descrição |   |  |  |  |  |  |
|---|---|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|
|  | Ref. Comercial: 3336 (Cod. Alternativo: 3182 000 008) | Atuador hidráulico | COURIER | 1997 | 2S6575565AA | 1.3 L 141 CV SOHC L4 | 6671 | 1999 |
| | | | Todos | - | 1.0 Zetec Rocam Bi-combustível | - | Todos | |
| | | | Ecosport | Todos | - | 1.0 Zetec Rocam Supercharger | - | Todos |
| | | | Ecosport / Ecosport SW | Todos | - | 1.6 Zetec Rocam / 1.6 Zetec Rocam - Bi-combustível | - | Todos |
| | | | Ecosport | 2003 | - | 2.0 16V Duratec (4x2) / Bi-combustível | - | 2012 |
| | | | Fiesta | Todos | - | 1.0 / 1.3 Endura | - | Todos |
| | | | Focus | 2000 | - | 1.8 16V Zetec | - | 2004 |
| | | | Focus | 2003 | - | 1.6 / 1.8 16V Sigma | - | — |
| | | | Ka | 2002 | - | 1.0 / 1.3 / 1.6 Zetec Rocam | - | — |
| | | | Ka (inve) | - | - | 1.0 Zetec Rocam Bi-combustível | - | Após 2007 |
|  | 3182 654 170 | Atuador de embreagem | RANGER | 2012 | - | 2.2 L 16V DOHC L4 | - | 2020 |
|  | Ref. Comercial: 3339 (Cod. Alternativo: 3182 998 301) | Atuador de embreagem | FOCUS | 2000 | XS417A564AB | 1.8 L 16V DOHC L4 | 3000 951 022 | 2004 |
|  | 3182 998 901 | Atuador de embreagem | MONDEO | 1993 | - | 1.8 L 16V DOHC L4 | - | 1997 |
|  | Ref. Comercial: 83004 (Cod. Alternativo: 6283 000 135) | Cilindro auxiliar de embreagem | F-12000 | 1976 | - | 5.9 L 12V SOHV L6 | - | 2005 |
|  | Ref. Comercial: 83005 (Cod. Alternativo: 6283 600 198) | Cilindro auxiliar de embreagem | F 250 | 2006 | - | 3.9 L 16V DOHC L4 | - | 2012 |
|  | Ref. Comercial: 3321 (Cod. Alternativo: 6283 600 411) | Atuador de embreagem | EXPLORER | 1994 | 8727A508AA | 4.0 L 12V OHV V6 | - | 1996 |
|  | Ref. Comercial: 82023 (Cod. Alternativo: 6284 000 163) | Cilindro mestre de embreagem | FOCUS | 2003 | - | 1.6 L 8V SOHC L4 | - | 2007 |
|  | Ref. Comercial: 82017 (Cod. Alternativo: 6284 600 178) | Cilindro mestre de embreagem | COURIER | 1997 | - | 1.3 L 8V SOHC L4 | 6614 | 1999 |
|  | Ref. Comercial: 82019 (Cod. Alternativo: 6284 600 179) | Cilindro mestre de embreagem | | 1997 | - | 1.3 L 8V SOHC L4 | 6671 | 1999 |
|  | Ref. Comercial: 82020 (Cod. Alternativo: 6284 600 180) | Cilindro mestre de embreagem | ECOSPORT | 2003 | - | 1.0 L 8V SOHC L4 | 6616 | 2006 |
|  | Ref. Comercial: 82018 (Cod. Alternativo: 6284 600 181) | Cilindro mestre de embreagem | KA | 1997 | - | 1.0 L 8V SOHC L4 | 6671 | 1999 |
|  | Ref. Comercial: 82005 (Cod. Alternativo: 6284 000 185) | Cilindro mestre de embreagem | F-12000 | 1976 | - | 5.9 L 12V SOHV L6 | - | 2005 |
|  | Ref. Comercial: 85011 (Cod. Alternativo: 6270 998 600) | Tubo flexivel de embreagem | Ka | 1997 | 97KB 7A512 AF 97KB 7A512 AF | 1.0 / 1.0 Zetec Rocam / 1.3 | - | 1999 |

Montadora: Ford

| | Artigo Nº | Descrição | | | | | | | |
|--|---|------------------------------|--|--------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------|------|-------|
| | Ref. Comercial: 62006 (Cod. Alternativo: 6284 600 241) | Cilindro mestre de embreagem | | F 250 | 2008 | - | 3.9 L 16V DOHC L4 | - | 2012 |
| | 6286 600 014 | Kit do cilindro | | F-12000 | 1998 | - | 5.9 L 12V SOHV L6 | - | 2005 |
| | 6286 600 024 | Kit do cilindro | | F 250 | 2008 | - | 3.9 L 16V DOHC L4 | - | 2012 |
| | 6286 600 052 | Kit do cilindro | | RANGER | 2001 | - | 2.3 L 16V DOHC L4 | - | 2012 |
| | Ref. Comercial: 62004 (Cod. Alternativo: 6284 600 221) | Cilindro Mestre | | Explorer/Ranger | A partir de 1995 | 1L54 7A643 AC F37Z 7A643 A | - | - | Todos |
| | Ref. Comercial: 62005 (Cod. Alternativo: 6284 600 185) | Cilindro mestre de embreagem | | F 12000 / 14000 16000 | A partir de 1999 | YC3Z 7C522 AB 2C34 7C522 FA | MWM | - | Todos |
| | Ref. Comercial: 6283 000 135 | Cilindro Escravo | | F 12000 / 14000 16000 | A partir de 1999 | YC3Z 7C522 AB 2C34 7C522 FA | MWM | 6142 | Todos |
| | Ref. Comercial: 62006 (Cod. Alternativo: 6284 600 241) | Cilindro mestre de embreagem | | F 250 / 350 / 4000 | A partir de 1999 | - | - | - | Todos |
| | Ref. Comercial: 63005 (Cod. Alternativo: 6283 600 198) | Cilindro Escravo | | | A partir de 1999 | XC35 7C522 AC 2C34 7C522 EA | - | - | |

Montadora: Honda

| | Artigo Nº | Descrição | | | | | | | |
|--|--------------|--------------------------------|--|-------|------|---------------|-------------------|--------------|------|
| | 6283 600 146 | Cilindro auxiliar de embreagem | | FIT | 2003 | 46930-SAA013 | 1.4 L 16V SOHC L4 | 3000 954 438 | 2008 |
| | 6283 600 145 | Cilindro Serve de Embreagem | | Civic | 2001 | 46930-S7C-E02 | 2.0 | - | 2005 |
| | | | | | 2003 | 46930-S7C-E01 | 2.0 / 2.4 | - | 2005 |
| | 6283 600 529 | Cilindro auxiliar de embreagem | | CITY | 2009 | 46930-SNA441 | 1.5 L 16V SOHC L4 | - | 2014 |

Montadora: Hyundai

|  | Artigo Nº | Descrição |   |  |  |  |  |  |
|---|--------------|--------------------------------|---|---|--|---|---|---|
|  | 6283 600 466 | Cilindro auxiliar de embreagem |  ELANTRA | 2000 | - | 2.0 L 16V DOHC L4 | 6411 | 2006 |
|  | 6283 600 518 | Cilindro auxiliar |  HB20 / Veloster / i30 | 2012 | - | 1.0 L 12V DOHC L3 | 6400 | 2015 |
|  | 6284 600 609 | Cilindro mestre de embreagem |  ELANTRA | 2011 | - | 1.8 L 16V DOHC L4 | 3000 954 259 | 2013 |

Montadora: Iveco

|  | Artigo Nº | Descrição |   |  |  |  |  |  |
|---|--------------|------------------------------|---|---|--|---|---|---|
|  | 6284 600 708 | Cilindro mestre de embreagem |  EUROCARGO | 1999 | 4853408 | 5.9 L 12V SOHV L6 | - | 2004 |
|  | 6284 600 761 | Cilindro mestre de embreagem |  EUROTECH | 2002 | - | 13.8 L 12V SOHV L6 | - | 2007 |
|  | 6284 600 762 | Cilindro mestre de embreagem |  EUROCARGO | 2005 | - | 5.9 L 24V SOHC L6 | - | 2011 |
|  | 6284 600 763 | Cilindro mestre de embreagem |  STRALIS 330 | 2012 | - | 8.7 L 24V SOHV L6 | - | 2015 |

Montadora: Jaguar

|  | Artigo Nº | Descrição |   |  |  |  |  |  |
|---|--------------|----------------------|---|---|--|---|---|---|
|  | 3182 998 901 | Atuador de embreagem |  X-TYPE | 2001 | - | 3.0 L 24V DOHC V6 | - | 2009 |

Montadora: Kia

|  | Artigo Nº | Descrição |   |  |  |  |  |  |
|---|--------------|--------------------------------|---|---|--|---|---|---|
|  | 6283 600 466 | Cilindro auxiliar de embreagem |  CERATO | 2004 | - | 1.6 L 16V DOHC L4 | 6411 | 2019 |
|  | 6283 600 484 | Cilindro auxiliar de embreagem |  BESTA | 1993 | - | 2.7 L 8V SOHV L4 | - | 1999 |

Montadora: Land Rover

|  | Artigo Nº | Descrição |   |  |  |  |  |  |
|---|--------------|------------------------------|---|---|--|---|---|---|
|  | 6284 600 602 | Cilindro mestre de embreagem |  DEFENDER | 2007 | - | 2.4 L 16V DOHC L4 | - | 2011 |

Montadora: Mazda

|  | Artigo N° | Descrição |   |  |  |  |  |  |
|---|--|----------------------|---|---|--|---|---|---|
|  | Ref. Comercial: 3321 (Cód. Alternativo: 6283 600 411) | Atuador de embreagem | B 2500 | 1999 | 87Z7A508AA | 2.5 L 12V DOHC L4 | - | 2006 |

Montadora: Mercedes Benz

|  | Artigo N° | Descrição |   |  |  |  |  |  |
|---|--|--------------------------------|---|---|--|---|---|---|
|  | Ref. Comercial: 3342 (Cód. Alternativo: 3182 998 804) | Atuador de embreagem | SPRINTER CHASSI | 2001 | - | 2.2 L 16V DOHC L4 | 9021 | 2016 |
|  | Ref. Comercial: 3361 (Cód. Alternativo: 3182 998 501) | Atuador de embreagem | ACCELO | 2003 | - | 4.3 L 12V SOHVL4 | - | 2005 |
|  | 6283 000 119 | Cilindro auxiliar de embreagem | MB-CLASS | 1993 | - | 2.4 L 8V SOHC L4 | - | 1996 |
|  | Ref. Comercial: 83011 (Cód. Alternativo: 6283 600 116) | Cilindro auxiliar de embreagem | SPRINTER CHASSI | 2001 | - | 2.2 L 16V DOHC L4 | 9021 | 2012 |
|  | 6283 600 579 | Cilindro auxiliar de embreagem | 712 | 1992 | - | 4.0 L 8V SOHVL4 | - | 2002 |
|  | 6283 600 580 | Cilindro auxiliar de embreagem | 915 E | 2004 | - | 4.3 L 12V SOHVL4 | - | 2011 |
|  | Ref. Comercial: 82013 (Cód. Alternativo: 6284 600 128) | Cilindro mestre de embreagem | CLASSE A | 1999 | - | 1.6 L 8V SOHC L4 | - | 2005 |
|  | Ref. Comercial: 82027 (Cód. Alternativo: 6284 600 111) | Cilindro mestre de embreagem | MB-CLASS | 1993 | - | 2.4 L 8V SOHC L4 | - | 1996 |
|  | Ref. Comercial: 82022 (Cód. Alternativo: 6284 600 573) | Cilindro mestre de embreagem | SPRINTER CHASSI | 2001 | - | 2.2 L 16V DOHC L4 | 6576 | 2016 |
|  | Ref. Comercial: 82703 (Cód. Alternativo: 6284 600 703) | Cilindro mestre de embreagem | 710 | 1995 | - | 4.0 L 8V SOHVL4 | - | 2011 |
|  | Ref. Comercial: 827704 (Cód. Alternativo: 6284 600 704) | Cilindro mestre de embreagem | 1318 | 2003 | - | 4.3 L 12V SOHVL4 | - | 2004 |
|  | 6284 600 766 | Cilindro mestre de embreagem | 710 | 1995 | - | 4.0 L 8V SOHVL4 | - | 2011 |
|  | 6284 600 848 | Cilindro mestre de embreagem | SPRINTER CHASSI | 2001 | - | 2.2 L 16V DOHC L4 | - | 2016 |
|  | 6284 605 086 | Cilindro mestre de embreagem | 1218 / 1417 / 1418 | 2004 | DA 384 295 00 06 | OM MB G60-6 | - | 2011 |
|  | Ref. Comercial: 85006 (Cód. Alternativo: 6270 000 171) | Tubo Flexivel de Embreagem | CLASSE A 160 / 190 | 1997 | A 168 290 00 13 | 1.6 / 1.9 | - | 2004 |
|  | Ref. Comercial: 85007 (Cód. Alternativo: 6270 000 172) | | | 1999 | A 168 290 01 13 | | | 2014 |

Montadora: Nissan

|  | Artigo Nº | Descrição |  |  | |  | i |  |  |  |
|---|--|----------------------|---|---|------|--|----------|---|---|---|
|  | 3182 654 116 | Atuador de embreagem | | X-TERRA | 2003 | - | | 2.8 L 12V SOHC L4 | - | 2008 |
|  | Ref. Comercial: 3311 (Cód. Alternativo: 3182 654 128) | Atuador de embreagem | FRONTIER | 2000 | - | | | 2.5 L 8V SOHV L4 | - | 2007 |
| | | | | 2002 | - | | | 2.8 L 12V SOHC L4 | - | 2008 |
|  | 3182 654 146 | Atuador hidráulico | | LIVINA | 2009 | 3062000Q0J | | 1.6 L 16V DOHC L4 | - | 2014 |

Montadora: Peugeot

|  | Artigo Nº | Descrição |  |  | |  | i |  |  |  | | |
|---|---|--------------------------------|---|---|-------------|--|----------|---|---|---|--|--|
|  | Ref. Comercial: 83015 (Cód. Alternativo: 6283 000 121) | Cilindro auxiliar de embreagem | 307 | 2000 | 6081 / 6380 | | | 1.6 L 16V DOHC L4 | - | 2012 | | |
| | | | | | | | | 2.0 L 16V DOHC L4 | - | | | |
|  | Ref. Comercial: 83016 (Cód. Alternativo: 6283 004 502) | Cilindro auxiliar de embreagem | | | - | | | 1.6 L 16V DOHC L4 | 6081 / 6380 | 2012 | | |
| | | | | | - | | | 2.0 L 16V DOHC L4 | - | | | |
|  | Ref. Comercial: 82030 (Cód. Alternativo: 6284 000 171) | Cilindro mestre de embreagem | | | - | | | 1.6 L 16V DOHC L4 | - | | | |
|  | Ref. Comercial: 82031 (Cód. Alternativo: 6284 000 172) | Cilindro mestre de embreagem | | | - | | | 1.6 L 16V DOHC L4 | - | | | |

Montadora: Renault

|  | Artigo Nº | Descrição |  |  | |  | i |  |  |  |
|---|--------------|------------------------------|---|---|------|--|----------|---|---|---|
|  | 3182 654 204 | Atuador de embreagem | | MEGANE | 1997 | - | | 1.6 L 16V DOHC L4 | - | 2014 |
|  | 6284 600 153 | Cilindro mestre de embreagem | | MASTER | 2013 | - | | 2.3 L 16V DOHC L4 | - | ... |
|  | 6284 600 625 | Cilindro mestre de embreagem | | MEGANE | 2006 | - | | 1.6 L 16V DOHC L4 | - | 2014 |

Montadora: Scania

|  | Artigo Nº | Descrição |   |  |  |  |  |  |  |
|---|---|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 6283 600 557 | Cilindro auxiliar de embreagem | | K124 IB 420 | 1998 | 1.754.943 | 11.7 L 24V DOHC L6 | - | 2005 |
|  | 6283 600 558 | Cilindro auxiliar de embreagem | | F112 HL | 1998 | 1355979 | 11.0 L 12V SOHV L6 | - | 1991 |
|  | Ref. Comercial: 82026 (Cód. Alternativo: 6284 000 167) | Cilindro mestre de embreagem | | K113 CL | 1990 | - | 11.0 L 24V DOHC L6 | - | 1992 |


Montadora: Toyota

|  | Artigo Nº | Descrição |   |  |  |  |  |  |  |
|---|--------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 6283 600 162 | Cilindro auxiliar de embreagem | | COROLLA | 2008 | - | 1.8 L 16V DOHC L4 | - | 2014 |
|  | 6283 600 531 | Cilindro auxiliar de embreagem | | HILUX | 1998 | - | 2.7 L 16V DOHC L4 | - | 2005 |
|  | 6283 600 582 | Cilindro auxiliar de embreagem | | COROLLA | 1992 | - | 1.6 L 16V DOHC L4 | 6437 | 2002 |
|  | 6284 600 767 | Cilindro mestre de embreagem | | | 2002 | - | 1.6 L 16V DOHC L4 | | 2008 |

Montadora: Volkswagen

|  | Artigo Nº | Descrição |   |  |  |  |  |  |  |
|---|---|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Ref. Comercial: 3203 (Cód. Alternativo: 3182 600 203) | Atuador de embreagem | | AMAROK | 2010 | - | 2.0 L 16V DOHC L4 | 3000 990 528 | 2018 |
|  | Ref. Comercial: 83001 (Cód. Alternativo: 6283 005 892) | Cilindro auxiliar de embreagem | | FOX | 2013 | - | 1.0 L 12V DOHC L3 | 6291 | 2014 |
| | | | | GOLF | 1998 | - | 1.6 L 8V SOHC L4 | - | 2001 |
|  | Ref. Comercial: 83002 / 83012 (Cód. Alternativo: 6283 998 901) | Cilindro auxiliar de embreagem | | BORA | 2000 | - | 2.0 L 8V SOHC L4 | 6524 | 2010 |

Montadora: Volkswagen

|  | Artigo N° | Descrição |   | |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---------------------|---|--|---|---|---|
|  | Ref. Comercial: 82001 (Cod. Alternativo: 6284 000 032) | Cilindro mestre de embreagem | FOX | 2013 | - | | 1.0 L 12V DOHC L3 | 6291 | 2014 |
|  | Ref. Comercial: 82002 (Cod. Alternativo: 6284 000 033) | Cilindro mestre de embreagem | BORA | 2000 | - | | 2.0 L 8V SOHC L4 | 6524 | 2010 |
|  | 6284 600 841 | Cilindro mestre de embreagem | AMAROK | 2010 | - | | 2.0 L 16V DOHC L4 | 3000 990 528 | 2016 |
|  | Ref. Comercial: 83001 (Cod. Alternativo: 6283 000 802) | Cilindro Escravo | Fox / CrossFox | Todos | 6QE721261 | 1.0 | 6593 | Após 2003 | |
| | | Polo | | | | 1.6 | 6594 | Todos | |
| | | Golf | | | | 1.0 | 6593 | Após 2002 | |
| | | Audi A3 | | | | 1.6 | 6594 | Após 2001 | |
|  | Ref. Comercial: 82001 (Cod. Alternativo: 6284 000 032) | Cilindro Mestre | Fox / CrossFox | Todos | 6Q0721388C | 1.0 | 6593 | Após 2003 | |
| | | Polo | | | | 1.6 | 6594 | Todos | |
|  | Ref. Comercial: 83002 / 83012 (Cod. Alternativo: 6283 990 901) | Cilindro Escravo | Golf | A partir de 05/1999 | 1J16140019 | 1.0 | 6593 | Após 2002 | |
| | | Golf | De 08/1998 até 07/1999 | | | 1.6 | 6594 | Após 2001 | |
| | | Golf | 0.8 | | | 2.0 | 6594 | Após 1998 | |
| | | Audi A3 | 0.8 | | | 1.6 | 6594 | Após 2003 | |
|  | Ref. Comercial: 82002 (Cod. Alternativo: 6284 000 033) | Cilindro Mestre | Golf | 1994 | 1J0721261J | 1.8 | 6092 | 1998 | |
| | | Golf | 2.0 | | | 2.0 | 6492 | 1998 | |
| | | Golf | 1.6 | | | 1.6 | 6594 | De 08/1998 até 2001 | |
| | | Audi A3 | 1.8 | | | 2.0 | 6524 | Após 1998 | |
| | | Audi A3 | 2.0 | | | 1.6 | 6594 | Após 2001 | |
| | | Audi A3 | 1.6 | | | 1.6 | 6524 | Após 01/1999 | |
|  | 6284 000 056 | Cilindro Mestre | Jetta | 2006 | 1K0 721 388 AA | 1.8 | 6594 | 2012 | |
| | | Jetta | | | | - | - | 2010 | |
|  | 6284 600 879 | Cilindro Mestre | Delivery Euro V | 2012 | 2P0721405 | 1.8 | 6092 | 1998 | |
| | | Micro ônibus Euro-V com chassis / OM644 OM646 | 2012 | 2.0 | | 6492 | 1998 | | |
| | | Micro ônibus Euro VI | 2021 | 1.6 | | 6594 | De 08/1998 até 2001 | | |
| | | Ônibus Motor Dianteiro Euro V 15-190 ODI/17-230 ODI | 2012 | 2.0 | | 6524 | Após 1998 | | |
| | | Ônibus Motor Dianteiro Euro V 17-260 ODI | 2014 | 1.6 | | 6594 | Após 2001 | | |
| | | Ônibus Motor Dianteiro Euro V 14-190 ODI | 2019 | 1.6 | | 6524 | Após 01/1999 | | |
| | | Ônibus Motor Dianteiro com chassis: GWV 15-180/15-190/17-210/17-230 EGD | 2004 | 1.6 | | 6594 | Após 01/1998 | | |
| | | Ônibus Euro V 13-190/15-190 | 2013 | 1.6 | | 6594 | Após 2003 | | |
| | | 17-190 Euro V | 2013 | 1.6 | | 6594 | 2012 | | |
| | | 17-230 e 24-230 Euro V | 2013 | 1.6 | | 6594 | 2019 | | |
| | | Ônibus Motor Traseiro Euro V 17-280 OT | 2012 | 1.6 | | 6594 | 2019 | | |
| | | Worker 8-150E / 9-150E (Man) | 2012 | 1.6 | | 6594 | 2019 | | |

Montadora: Volvo

|  | Artigo N° | Descrição |   | |  |  |  |  |  |
|---|--------------|------------------------------|---|------|---|--|---|---|---|
|  | 6284 600 765 | Cilindro mestre de embreagem | FH 12 380 | 1993 | - | | 12.1 L 12V SOHC L6 | - | 1998 |

Tabela de Conversões

| Nr. Sachs | Nr. Valeo | Nr. SKF | Nr. FTE | Nr. LuK | OEM |
|--|-----------|--------------------------|---------------------|---------------|----------------------------|
| Ref. Comercial: 3154 / Código Alternativo: 3182 654 154 | - | VKCH 151187 | DT51112/D151187 | 510 0232 10 0 | 94 7119 56 |
| Ref. Comercial: 3201 / Código Alternativo: 3182 998 101 | 804530 | VKCH 4898 | ZA2701A1 | 510 0025 11 0 | 8200 609 2028200 846 748 |
| Ref. Comercial: 3203 / Código Alternativo: 3182 600 203 | - | VKCH3605234 | ZA3605234 | 510 0158 10 0 | 0C6 141671 |
| Ref. Comercial: 3311 / Código Alternativo: 3182 654 128 | - | VKCH 151127 | D151127 | 510 0156 10 0 | 30620-65301 |
| Ref. Comercial: 3339 / Código Alternativo: 3182 998 301 | - | VKCH 4746 | ZA3209A1 | 510 0023 10 0 | 3182998301 |
| Ref. Comercial: 3339 / Código Alternativo: 3182 998 301 | - | VKCH 4746 | ZA3209A1 | 510 0023 10 0 | X541 7A564 AB |
| Ref. Comercial: 3339 / Código Alternativo: 3182 998 301 | - | VKCH 4746 | ZA3209A1 | 510 0023 10 0 | XS41 7A564 ABXS41 7A564 AC |
| Ref. Comercial: 3339 / Código Alternativo: 3182 998 301 | - | VKCH 4746 | ZA3209A1 | 510 0023 10 0 | X541 7A564 AC |
| Ref. Comercial: 3342 / Código Alternativo: 3182 997 804 | 830018 | VKCH 4844 | ZA3608.3.2-P | 510 0035 10 0 | A000.254.2508 |
| Ref. Comercial: 3361 / Código Alternativo: 3182 998 501 | - | VKCH 4843 | ZA510832 | 510 0027 22 0 | A002.250.5115 |
| Ref. Comercial: 82004 / Código Alternativo: 6284 600 221 | - | VKCH 101128 | D101128 | 511 0289 10 0 | 1L54 7A543 ACF57Z 7A543 A |
| Ref. Comercial: 82009 / Código Alternativo: 6284 600 233 | - | VKCH 101153/VKCH 1903544 | D101153/KG19035.4.4 | 511 0291 10 0 | 93365179 |
| Ref. Comercial: 82010 / Código Alternativo: 6284 600 189 | - | VKCK 101008 | D101008 | 511 0292 10 0 | 93321531 |
| Ref. Comercial: 82012 / Código Alternativo: 6284 000 127 | - | VKCH 1503902 | KG1503902 | 511 0294 10 0 | 93323612 |
| Ref. Comercial: 82014 / Código Alternativo: 6284 600 112 | - | VKCH 4739 | KG15044.0.1 | 511 0296 10 0 | 90523769 |
| Ref. Comercial: 82015 / Código Alternativo: 6284 600 115 | - | VKCH4740 | KG15044.0.2 | 511 0297 10 0 | 90581565 |
| Ref. Comercial: 82017 / Código Alternativo: 6284 000 178 | - | VKCH 4727 | KG190094.0.1 | 511 0001 10 0 | 96FB 7A743 AD96FB 7A743 AE |
| Ref. Comercial: 82018 / Código Alternativo: 6284 000 181 | - | VKCH 4744 | KG190093.0.1 | 511 0027 10 0 | 97KB 7A543 AB |
| Ref. Comercial: 82023 / Código Alternativo: 6284 000 163 | - | VKCH 4745 | KG190095.0.1 | 511 0176 10 0 | IM51 7A543 AB |
| Ref. Comercial: 82032 / Código Alternativo: 6284 000 165 | - | VKCH 4726 | KG15094.7.1 | 511 0155 19 0 | 46807544 |
| Ref. Comercial: 83005 / Código Alternativo: 6283 600 198 | - | VKCH 151065 | D151065 | 512 0063 10 0 | XC35 7C522 AC2C34 7C522 EA |
| Ref. Comercial: 83006 / Código Alternativo: 6283 600 175 | - | VKCH 151017 | D151017 | 512 0064 10 0 | 93324531 |
| Ref. Comercial: 83008 / Código Alternativo: 6283 600 547 | - | - | - | 512 0001 10 0 | 55198934 |
| Ref. Comercial: 83015 / Código Alternativo: 6283 000 121 | - | VKCH 4892 | KN19021A1 | 512 0066 10 0 | 9635231180 |
| Ref. Comercial: 3036 / Código Alternativo: 3182 000 008 | - | - | - | 510 0011 10 | - |
| Ref. Comercial: 3040 / Código Alternativo: 3151 001 040 | 232716 | - | - | - | - |
| Ref. Comercial: 3057 / Código Alternativo: 3182 654 157 | - | - | - | 510 0074 10 | - |
| Ref. Comercial: 3063 / Código Alternativo: 3100 000 069 | - | - | - | 500 0608 20 | - |
| 3151 654 310 | - | VKC 4725 | - | 500 0314 20 | - |
| 3151 654 311 | - | VKC 4758 | - | - | - |
| 3151 654 312 | - | VKC 4750 | - | 500 0889 00 | - |
| 3151 654 313 | - | VKC 4636 | - | - | - |
| 3182 600 199 | 810049 | - | - | - | - |
| 3182 654 146 | - | - | - | 510 0097 10 | - |
| Ref. Comercial: 3309 / Código Alternativo: 3151 000 396 | - | - | - | 500 1118 10 | - |
| Ref. Comercial: 3321 / Código Alternativo: 6283 600 411 | - | VKCH 151103 | - | 510 0026 10 | - |
| Ref. Comercial: 3325 / Código Alternativo: 3151 272 631 | - | VKC 4725 | - | 500 0314 20 | - |
| Ref. Comercial: 3326 / Código Alternativo: 3151 170 131 | - | VKC 4636 | - | - | - |
| Ref. Comercial: 3340 / Código Alternativo: 3182 600 111 | - | VKCH 3102 | - | 510 0073 10 | - |
| Ref. Comercial: 3341 / Código Alternativo: 3182 600 111 | - | VKCH 3102 A | - | 510 0073 10 | - |
| Ref. Comercial: 3350 / Código Alternativo: 3151 000 151 | - | VKC 4758 | - | - | - |
| Ref. Comercial: 3352 / Código Alternativo: 3100 008 201 | - | - | - | 500 0872 20 | - |
| Ref. Comercial: 3353 / Código Alternativo: 3100 007 203 | - | - | - | 500 0993 20 | - |
| Ref. Comercial: 3355 / Código Alternativo: 3100 000 075 | - | - | - | 500 1007 10 | - |
| Ref. Comercial: 3363 / Código Alternativo: 3100 000 069 | - | - | - | 500 0608 20 | - |
| Ref. Comercial: 3364 / Código Alternativo: 3151 248 031 | - | - | - | 500 0330 10 | - |
| Ref. Comercial: 3365 / Código Alternativo: 3100 000 015 | - | - | - | 500 1008 10 | - |
| Ref. Comercial: 3366 / Código Alternativo: 3151 000 144 | - | - | - | 500 0525 20 | - |
| Ref. Comercial: 3367 / Código Alternativo: 3151 654 243 | - | - | - | 500 0792 10 | - |
| Ref. Comercial: 3377 / Código Alternativo: 3100 002 255 | - | - | - | 500 0889 20 | - |
| Ref. Comercial: 3390 / Código Alternativo: 3151 000 335 | - | VKC 4750 | - | 500 0889 00 | - |
| 6283 600 518 | - | - | KN20054.7.1 | - | - |
| 6284 609 086 | - | - | KG2396.7.1 | - | - |
| Ref. Comercial: 82001 / Código Alternativo: 6284 000 032 | - | VKCH 4747 | - | - | - |
| Ref. Comercial: 82003 / Código Alternativo: 6284 000 186 | - | VKCH 101125 | - | - | - |
| Ref. Comercial: 82005 / Código Alternativo: 6284 000 185 | - | VKCH 101106 | - | - | - |
| Ref. Comercial: 82006 / Código Alternativo: 6284 600 241 | - | VKCH 101126 | - | - | - |
| Ref. Comercial: 82007 / Código Alternativo: 6284 600 231 | - | VKCH 101097 | - | - | - |
| Ref. Comercial: 82008 / Código Alternativo: 6284 000 183 | - | VKCH 101080 | - | - | - |
| Ref. Comercial: 82011 / Código Alternativo: 6284 000 126 | - | VKCH 1503901 | - | - | - |
| Ref. Comercial: 82013 / Código Alternativo: 6284 000 128 | - | VKCH 150310 | - | - | - |
| Ref. Comercial: 82019 / Código Alternativo: 6284 000 179 | - | VKCH 4728 | - | 511 0010 10 | - |
| Ref. Comercial: 82020 / Código Alternativo: 6284 000 180 | - | VKCH 4729 | - | 511 0353 10 | - |
| Ref. Comercial: 82021 / Código Alternativo: 6284 000 055 | - | VKCH 4889 | - | - | - |
| Ref. Comercial: 82022 / Código Alternativo: 6284 600 573 | - | VKCH 190054 | - | - | - |
| Ref. Comercial: 82024 / Código Alternativo: 6284 600 114 | - | VKCH 4742 | - | - | - |
| Ref. Comercial: 82025 / Código Alternativo: 6284 600 113 | - | VKCH 4743 | - | - | - |
| Ref. Comercial: 82026 / Código Alternativo: 6284 000 167 | - | VKCH 2596 | - | - | - |
| Ref. Comercial: 82027 / Código Alternativo: 6284 600 111 | - | VKCH 4734 | - | - | - |
| Ref. Comercial: 82028 / Código Alternativo: 6284 000 169 | - | VKCH 4730 | - | - | - |
| Ref. Comercial: 82029 / Código Alternativo: 6284 000 170 | - | VKCH 4890 | - | - | - |
| Ref. Comercial: 82030 / Código Alternativo: 6284 000 171 | - | VKCH 4891 | - | - | - |
| Ref. Comercial: 82031 / Código Alternativo: 6284 000 172 | - | VKCH 4893 | - | - | - |
| Ref. Comercial: 82042 / Código Alternativo: 6284 000 033 | - | VKCH 23027 | - | - | - |
| Ref. Comercial: 83001 / Código Alternativo: 6283 005 802 | - | VKCH 19030 | - | - | - |
| Ref. Comercial: 83003 / Código Alternativo: 6283 000 136 | - | VKCH 151056 | - | - | - |
| Ref. Comercial: 83004 / Código Alternativo: 6283 000 135 | - | VKCH 151052 | - | - | - |
| Ref. Comercial: 83007 / Código Alternativo: 6283 000 133 | - | VKCH 151045 | - | - | - |
| Ref. Comercial: 83011 / Código Alternativo: 6283 600 115 | - | VKCH 22056 | - | - | - |
| Ref. Comercial: 83012 / Código Alternativo: 6283 998 901 | - | VKCH 19030 | - | - | - |
| Ref. Comercial: 83013 / Código Alternativo: 6283 000 119 | - | VKCH 25017 | - | - | - |
| Ref. Comercial: 83014 / Código Alternativo: 6283 000 120 | - | VKCH 4731 | - | - | - |
| Ref. Comercial: 83016 / Código Alternativo: 6283 004 502 | - | VKCH 4894 | - | - | - |
| Ref. Comercial: 85004 / Código Alternativo: 6270 000 168 | - | VKCH 4735 | - | - | - |
| Ref. Comercial: 85005 / Código Alternativo: 6270 000 170 | - | VKCH 4741 | - | - | - |
| Ref. Comercial: 85009 / Código Alternativo: 6270 000 169 | - | VKCH 4737 | - | - | - |
| Ref. Comercial: 85010 / Código Alternativo: 6216 000 223 | - | VKCH 4733 | - | - | - |
| Ref. Comercial: 85011 / Código Alternativo: 6270 998 600 | - | VKCH 4732 | - | - | - |



AFTERMARKET



ZF do Brasil LTDA.

CNPJ: 59.280.685/0012-72

Rod. Sen. José Ermírio de Moraes, km 11,

CEP: 13314-012 - Itu - SP

IE: 387.241.300.110

Atendimento: 0800 011 1100

aftermarket.southamerica@zf.com


SACHS