



Scania



Рис. 1: Замененная пневматическая рессора 27-C33-0



Рис. 2: Устанавливаемая в настоящее время
пневматическая рессора 27-F97-0

Пневморессора 27-C33-0 заменена рессорой 27-F97-0.
Изменился дизайн верхней крышки (Рис. 1, Рис. 2).



Замена пневморессор возможна **без** модификации конструкции.

Пневморессоры могут устанавливаться только совместно с демпферами кабины SACHS или BOGE.

Не допускается установка пневморессор совместно с демпферами кабины других производителей.



www.zf.com/serviceinformation