



Верхняя опора амортизационной
стойки Задний мост (ЗМ)

BMW E30 / E36 / E46 / Z1 / Z3

Арт. № 87-115-A / 88-651-A




Рис. 1. Исправная верхняя опора амортизационной
стойки с деталями крепления

- 1 Гайка штока
- 2 Малая тарельчатая шайба
- 3 Резиновый элемент верхней опоры
амортизационной стойки



Рис. 2. Повреждённая верхняя опора
амортизационной стойки

- 4 Металлический элемент верхней
опоры амортизационной стойки
- 5 Большая тарельчатая шайба
- 6 Шток

Устанавливайте детали в последовательности, указанной на рис.1 (1–6)



УКАЗАНИЕ

Соблюдайте последовательность установки во избежание поломок верхней опоры амортизационной стойки.

При креплении амортизационной стойки соблюдайте рекомендованные моменты затяжки.

Возможные последствия неправильной сборки амортизационной стойки:

- Резиновый элемент (3) вырывается из металлического элемента (4) и вследствие этого разрушается (Рис.2)
- Амортизатор не работает.
- Отчётливый шум в области заднего моста.