



Réf. 27719 02, 27720 02, 36931 01



Fig. 1 : Suspension articulée avec entaille (bras oscillant transversal en haut)



Fig. 2 : Suspension articulée avec entaille (bras oscillant transversal en bas)

AVERTISSEMENT

Risque d'accident !

Les erreurs de montage peuvent causer de graves accidents.

- ⇒ Utiliser uniquement des éléments de fixation de dimensions et résistance appropriées.
- ⇒ Respecter les instructions de montage et les couples de serrage du constructeur de véhicule.
- ⇒ Chaque suspension articulée ne peut être remplacée qu'une fois.



Le joint comme pièce de rechange a une entaille (1).

L'entaille (1) sur la suspension articulée n'indique **aucun** sens de montage.

