




Br. art. 35016 01



Sl. 1: Kuglasti zglob

- | | | | |
|---|----------------------|---|----------------|
| 1 | M20x1 posebna matica | 4 | M18x1,5 navoj |
| 2 | M20x1 navoj | 5 | M18x1,5 matica |
| 3 | Kuglasti zglob | | |

UPOZORENJE

Pričvrtni dijelovi (vijci, matice, itd.) od značajne su važnosti za sigurnost!
Ukoliko se koriste neispravni pričvrtni dijelovi, može doći do oštećenja i do teških nesreća.
Uvjerite se da koristite isključivo pričvrtnne dijelove ispravnih dimenzija i vrijednosti čvrstoće!

Pričvrstite kuglasti zglob (3) pomoću slijedećih dijelova:

- matica (5) M18 x 1,5 (priložena je u kitu)
- posebna matica (1) **M20 x 1** Br. art. 35347 01 (naručite odvojeno)

Učvrstite kuglasti zglob s propisanim momentom zatezanja.



www.zf.com/serviceinformation