




LEMFÖRDER

Huoltotiedot

Akselirungon laakerin asennusasennon huomiointi



FIAT Bravo II (198)/Stilo (192)/Stilo Weekend
Lancia Delta III (844)



Kuva 1: Akselirungon laakeri asennusasennossa (vasemmalla)

Kuva 2: Akselirungon laakeri asennusasennossa (oikealla)

1 Akselirungon laakeri

2 Merkintä

Akselirungon laakerin asennus

1. Kohdista akselirungon laakeri (1) asennuksessa oikein. Merkintä (2) on ajosuuntaan eteenpäin (kuva 1 ja 2).
2. Ota huomioon ajoneuvon valmistajan ilmoittamat tiedot.



Akselirungon laakerin väärä kohdistus asennuksessa rajoittaa osan toimintaa ja kestävyyttä.



www.zf.com/serviceinformation