



20\_000035\_01

图示 1: 双质量飞轮及起动机齿圈

#### 1 起动机齿圈

### 公告

起动机、双质量飞轮、离合器或变速器均可能受到损伤。

- 在安装新的双质量飞轮之前，测定起动机齿圈 (1) 上的齿数。
- 仅可安装齿数正确的双质量飞轮 ( 参照产品目录或已拆卸的部件 ) 。



根据汽车制造商和型号的不同，所安装的双质量飞轮 (DMF) 可带有不同齿数的起动机齿圈 (1)。为了确保功能正常，已拆卸部件与新件上起动机齿圈 (1) 的齿数必须一致。请注意汽车制造商的说明。



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)