




Audi / SEAT / Škoda / Volkswagen



Εικ. 1: Κιβώτιο μετάδοσης διπλού συμπλέκτη

- | | | | |
|---|-------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 | Εξαέρωση μηχανικού συστήματος | 2 | Εξαέρωση κιβωτίου μετάδοσης |
| 3 | Τάπα | | |

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πιθανότητα υλικών ζημιών στο μηχανικό σύστημα και στο κιβώτιο μετάδοσης λόγω απώλειας λαδιού κατά την εξαγωγή, τη μεταφορά και την τοποθέτηση.

→ Αποφύγετε την απώλεια λαδιού κατά την εξαγωγή, τη μεταφορά και την τοποθέτηση του κιβωτίου μετάδοσης.



Επισκευές στο βολάν διπλής μάζας (ZMS) ή στον διπλό συμπλέκτη μπορούν να γίνουν μόνο μετά από εξαγωγή του κιβωτίου μετάδοσης. Η επισκευή είναι δυνατή μόνο με ειδικά εργαλεία. Προσέξτε τις υποδείξεις του κατασκευαστή του οχήματος.

Πριν την εξαγωγή του κιβωτίου μετάδοσης

Αφαιρέστε τα καπάκια εξαέρωσης από τα ανοίγματα αερισμού του μηχανικού συστήματος (1) και του κιβωτίου μετάδοσης (2) και τοποθετήστε τις τάπες (3).

Μετά την τοποθέτηση του κιβωτίου μετάδοσης

Αφαιρέστε τις τάπες (3) και τοποθετήστε τα καπάκια εξαέρωσης στα ανοίγματα εξαέρωσης του μηχανικού συστήματος (1) και του κιβωτίου μετάδοσης (2). Ελέγξτε τα καπάκια για ζημιές. Αν υπάρχει ζημιά, αλλάξτε τα καπάκια εξαέρωσης με καινούργια.

→ Προσοχή στις Πληροφορίες για το Σέρβις: Κιτ συμπλέκτη για κιβώτια μετάδοσης διπλού συμπλέκτη DSG (συμπλέκτης στεγνής λειτουργίας), 12471 EL



www.aftermarket.zf.com/serviceinformation