



Şekil 1: Volan dişlili çift kütleli volan

1 Volan dişlisi

DUYURU

Starter, ÇKV, kavrama veya şanzımanda hasar oluşabilir.

→ Yeni ÇKV'yi monte etmeden önce volan dişlisinin (1) diş sayısını belirleyin.

→ Sadece doğru diş sayısına sahip ÇKV'leri monte edin (katalog veya sökülen parçayla karşılaştırın).



Araç üreticisine veya modele göre volan dişlisi (1) üzerinde farklı diş sayısına sahip çift kütleli volanlar (ÇKV) monte edilmiş olabilir. Doğru fonksiyonu sağlamak için sökülen parçanın ve yeni parçanın volan dişlisi (1) üzerindeki diş sayısı birbirine eşit olmalıdır. Araç üreticisinin bilgilerini dikkate alın.



www.zf.com/serviceinformation