


图示 1：举例

- |   |             |   |            |
|---|-------------|---|------------|
| 1 | 空气滤清器 (粗滤)  | 2 | 空气滤清器 (精滤) |
| 3 | ConAct 分离轴承 |   |            |

 无论由谁制造，ConAct (3) 离合器分叉在安装后都要用合适的诊断仪进行校准（例如 TEXA 诊断仪：[www.texa.com/solutions/truck](http://www.texa.com/solutions/truck)）。

请注意汽车制造商的说明。

如果 ConAct (3) 分离轴承在安装后没有校准，则可能会出现以下故障：

- 显示屏上出现错误信息。
- 起步时离合器抖动。
- 车辆在负载状态下操纵性差。

如果 ConAct (3) 分离轴承无法进行校准，则可能是如下原因造成的：

- 车辆压缩空气储备不足。
- 分离系统中气压太低：（粗滤）空气滤清器 (1) 或（精滤）空气滤清器 (2) 堵塞。
- 汽车软件：不是最新版本。

