

Suite à l'évolution technique, différentes butées sont équipées de manchons coulissants en plastique.

Exemple : voir illustration :



Ancienne butée : 3151 112 031

Avec raccord de lubrification

Nouvelle butée : 3151 272 631

Sans raccord de lubrification



Il faut faire attention aux points suivants :

Les nouvelles butées ont des manchons coulissants en plastique qui ne doivent en aucun cas être graissés.

C'est pourquoi, le raccord de lubrification existant sur le véhicule doit être fermé ou enlevé.