



Mercedes-Benz

Actros / Axor / ...




Fig. 1: struttura precedente (esempio)




Fig. 2: nuova struttura (esempio)

20_000041_01

1 Mozzo/bussola

2 Lamiera di accoppiamento

La frizione a due dischi è stata ulteriormente sviluppata e la struttura è stata adeguata per rispondere ai requisiti tecnici modificati. La struttura precedente mozzo/bussola (fig. 1) è stata sostituita dalla nuova struttura con lamiera di accoppiamento (fig. 2).



I componenti delle diverse strutture non possono essere montati insieme!

Versione frizione		N° articolo		
Lamiera di accoppiamento (fig. 2)	Mozzo/bussola (fig. 1)	Kit frizione	Spingidisco	Disco frizione
•		3400 700 648	3488 000 398	1878 007 185
		3400 700 649	3488 000 399	1878 007 185
		---	3488 000 400	1878 007 185
	•	3400 121 501	3488 023 031	1878 002 024
		3400 700 355	3488 000 158	1878 002 019
		---	3488 000 102	1878 002 024

Serie di sostituzioni
3400 121 501 → 3400 700 649
3400 700 355 → 3400 700 648
3488 000 102 → 3488 000 400 + 1878 007 185



www.zf.com/serviceinformation