



Mercedes-Benz

Actros / Axor / ...




Fig. 1: Design vechi (exemplu)

Fig. 2: Design nou (exemplu)

1 Butuc/manșon

2 Tablă de cuplaj

Dezvoltarea ambreiajului cu disc dublu a continuat, iar designul a fost adaptat cerințelor tehnice modificate. Designul de până acum butuc/manșon (fig. 1) a fost schimbat cu noul design cu tablă de cuplaj (fig. 2).



Componentele de la designuri diferite nu pot fi montate amestecat!

Execuție ambreiaj		Cod art.		
Tablă de cuplaj (fig. 2)	Butuc/manșon (fig. 1)	Kit de ambreiaj	Placă de presiune la ambreiaj	Disc ambreiaj
•		3400 700 648	3488 000 398	1878 007 185
		3400 700 649	3488 000 399	1878 007 185
		---	3488 000 400	1878 007 185
	•	3400 121 501	3488 023 031	1878 002 024
		3400 700 355	3488 000 158	1878 002 019
		---	3488 000 102	1878 002 024

Lanț de înlocuire
3400 121 501 → 3400 700 649
3400 700 355 → 3400 700 648
3488 000 102 → 3488 000 400 + 1878 007 185



www.zf.com/serviceinformation