



Mercedes-Benz

Actros / Axor / ...




Рис. 1: Прежняя конструкция (пример)

Рис. 2: Новая конструкция (пример)

1 Ступица / гильза

2 Соединительный диск

Конструкция двухдискового сцепления была усовершенствована и адаптирована в соответствии с изменившимися техническими требованиями. Прежняя конструкция со ступицей / гильзой (рис. 1) была заменена на новую конструкцию с соединительным диском (рис. 2).



Смешанная установка деталей разных конструкций недопустима!

Исполнение сцепления		Номер изделия		
Соединительный диск (рис. 2)	Ступица / гильза (рис. 1)	Монтажный комплект сцепления	Нажимной диск сцепления	Ведомый диск сцепления
•		3400 700 648	3488 000 398	1878 007 185
		3400 700 649	3488 000 399	1878 007 185
		---	3488 000 400	1878 007 185
	•	3400 121 501	3488 023 031	1878 002 024
		3400 700 355	3488 000 158	1878 002 019
		---	3488 000 102	1878 002 024

Последовательность замены
3400 121 501 → 3400 700 649
3400 700 355 → 3400 700 648
3488 000 102 → 3488 000 400 + 1878 007 185



www.zf.com/serviceinformation