



Fig. 1: Urkopplare med fast anslutning. Monteringsföljd och inriktning av komponenter

1 Urkopplare	4 Tryckplatta med membranfjäder
2 Bricka	5 Urkopplingsring
3 Tallriksfjäder	6 Spänning

VARNING

Klämrisk.
Lyft tryckplattan med lämpligt hjälpmedel.

MEDELANDE

Beakta korrekt monteringsföljd och inriktning av komponenterna.



www.zf.com/serviceinformation