



Şekil 1: Örnek

- 1 Kaba hava filtresi
2 Hassas hava filtresi
3 ConAct debriyaj



Araç üreticisinden bağımsız olarak ConAct debriyaj (3) rulmanı montaj sonrasında uygun diyagnoz cihazıyla kalibre edilmelidir (örneğin TEXA diyagnoz cihazları:

www.texa.com/solutions/truck).

Araç üreticisinin bilgilerini dikkate alın.

ConAct debriyaj (3) rulmanı montaj sonrası kalibre edilmediğinde aşağıda belirtilen hatalar görülebilir:

- Ekranda hata mesajı.
- Kalkışta debriyaj atlıyor.
- Aracın yük altında manevrası zorlaşıyor.

ConAct debriyaj (3) rulmanının kalibre edilememesinin sebepleri şunlar olabilir:

- Aracın basınçlı hava rezervi yetersiz.
- Ayırma sisteminde hava basıncı düşük: kaba hava filtresi (1) veya hassas hava filtresi (2) tıkanı.
- Araç yazılımı: Sürüm güncel değil.

