



Фиг. 1: Граница на отчупване (пример)

1 Граница на отчупване



При производството на отливки от метал (напр. маховици, притискателни плочи), след формоване на заготовката леякът се отделя на предварително определената точка на пречупване. Така се създава граница на отчупване (1). Тази граница на отчупване (1) няма влияние върху функцията и качеството на отливката. Компонентът може да се монтира без ограничения.



[www.aftermarket.zf.com/serviceinformation](http://www.aftermarket.zf.com/serviceinformation)