



图示 1 : 破损边缘 (示例)

1 破损边缘



在制造金属铸件 (例如飞轮 , 压盘) 的过程中 , 浇口会在坯件浇铸后于预定断裂处分离。由此会产生一个破损边缘 (1)。该破损边缘 (1) 不会对铸件的功能或质量产生影响。可以不受限制地组装该部件。



www.aftermarket.zf.com/serviceinformation