



Fig. 1: Bruddkant (eksempel)

1 Bruddkant



Under produksjonen av støpte deler av metall (f.eks. svinghjul, pressplater) fjernes støpeløpet ved et bruddsikringspunkt etter at råemnet er støpt. Dermed oppstår det en bruddkant (1). Denne bruddkanten (1) har ingen innflytelse på funksjonen til eller kvaliteten ved den støpte delen. Komponenten kan monteres uten innskrenkninger.



www.aftermarket.zf.com/serviceinformation