



Fig. 1: Muchie de frângere (exemplu)

1 Muchie de frângere



La producția de piese turnate din metal (de ex. roți volante, plăci de compresie), după turnarea piesei brute carota se îndepărtează într-un punct de ruptură programată. În acest fel se formează o muchie de frângere (1). Această muchie de frângere (1) nu are influență asupra funcției sau calității piesei turnate. Componenta poate fi montată fără restricții.



[www.aftermarket.zf.com/serviceinformation](http://www.aftermarket.zf.com/serviceinformation)