



Bild 1: Brottkant (exempel)

1 Brottkant



Vid tillverkningen av gjutna delar av metall (t.ex. svänghjul, tryckskivor) tas ingjutet bort på ett börbrottställe efter att råmnet har gjutits. Därigenom uppstår ett brottkant (1). Denna brottkant (1) påverkar inte den gjutna delens funktion eller kvalitet. Komponenten kan byggas in utan begränsningar.



www.aftermarket.zf.com/serviceinformation