



Рис. 1: Шток поршня с пазом



Рис. 2: Шток поршня без паза



В штоке поршня в соответствии с технологией выфрезерован паз (рис. 1). Амортизаторы с пазом или без паза (рис. 2) в штоке поршня конструктивно идентичны. На оси могут быть установлены обе модификации.



www.zf.com/serviceinformation