



Scania



Рис. 1: Замененная пневматическая рессора 557 001



Рис. 2: Устанавливаемая в настоящее время
пневматическая рессора 310 619

Пневморессора 557 001 заменена рессорой 310 619.
Изменился дизайн верхней крышки (Рис. 1, Рис. 2).



Замена пневморессор возможна **без** модификации конструкции.

Пневморессоры могут устанавливаться только совместно с демпферами кабины SACHS или BOGE.

Не допускается установка пневморессор совместно с демпферами кабины других производителей.



www.zf.com/serviceinformation