




Volkswagen

T5 / T6



20\_000033\_02

Şekil 1: Amortisör kule takozunun birleştirilmesi (örnek)

- 1 Amortisör kule takozu  
3 Rulman

- 2 Yay tablası

Süspansiyon kolunun üst yatağı, doğru sıralamada birleştirilmesi gereken üç parçadan oluşmaktadır (Şekil 1).

ZF Aftermarket, parçaların aks başına daima çift halinde değiştirilmelerini önermektedir.



Volkswagen T5

→ Servis bilgisi Amortisör kule takozu - Çeşitli varyantlar (12474 TR).



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)