




Арт. № 1888 600 150 и 1888 998 101



Фиг. 1: Съединител



Фиг. 2: Съединител, променена конструкция

Съединителите с вентилиран кожух, торсионни пружини и синтеровъчни покрития (Арт. № 1888 600 150 и 1888 998 101) заместват съединителите (Арт. № 1888 600 117, 1888 600 119 и 1888 634 006).



Съединителят с вентилиран кожух може да бъде монтиран, без да се модифицира маховика. В обема на доставката са включени шест винта M8x1,25x45.



www.zf.com/serviceinformation