



Nº do artigo 1888 600 150 e 1888 998 101



Fig. 1: Embreagem




Fig. 2: Embreagem, construção alterada

As embreagens com carcaça ventilada, molas de torção e revestimentos sinterizados (nº do artigo 1888 600 150 e 1888 998 101) substituem as embreagens (nº do artigo 1888 600 117, 1888 600 119 e 1888 634 006).



A embreagem com carcaça ventilada pode ser montada, sem modificar o volante.
São fornecidos seis parafusos M8x1,25x45.



www.zf.com/serviceinformation