



CASE / FORD NEW HOLLAND - Série 40 e 10

N.º de art. 3482 600 105

MF 330




Fig. 1: Embraiagem de mola membrana simples de 330 mm

NOTA



Quando a embraiagem de mola com parafusos de 4 alavancas for substituída por uma embraiagem de mola membrana SACHS, não são necessárias placas de segmento.

A embraiagem de mola membrana SACHS apenas pode ser montada com um disco de embraiagem SACHS (veja a tabela).

1878 600 520 > 320 mm	1878 600 519 > 330 mm	1864 600 304 > 330 mm
Disco de embraiagem com amortecedor de torção com 7 pares de pastilhas em cerâmica	Disco de embraiagem orgânico, com amortecedor de torção	Disco de embraiagem orgânico, sem amortecedor de torção



www.zf.com/serviceinformation