



Scania



Fig. 1: Resorte neumático sustituido 27-C33-0



Fig. 2: Resorte neumático actual 27-F97-0

El resorte neumático 27-C33-0 se ha sustituido con el resorte neumático 27-F97-0.
El diseño de la tapa superior se ha modificado (fig. 1, fig. 2).



El cambio de los resortes neumáticos se puede realizar **sin** modificaciones.
Los resortes neumáticos solo pueden montarse con amortiguaciones para la cabina del conductor SACHS o BOGE.

No es posible combinarlos con amortiguaciones para la cabina del conductor de otros fabricantes.



www.zf.com/serviceinformation