



UPUTA:

Kod spojki sa čvrstom vezom odvajča poboljšani su prsten odvajča kao i opruga. Time su sprječena oštećenja pri transportu kao i grješke u rukovanju.

Kataloški brojevi vjezani za ovo poboljšanje su: 3483 kao i 3488

Stara izvedba:




Sl. 1: Pogrešno sjedište drške za vođenje prstena odvajča – drška je gumuta ispod membranske opruge

Pri udaru prilikom transporta ili grješke u rukovanju odvajča može biti izbačen iz centralne pozicije koja je potrebna za funkcioniranje (vidi sliku 1).

Promjenjena veza:

Na slici 2 se vidi 6 žljebova čvrste veze, prethodne konstrukcije su imale zapravo 4 žljeba.

Kod SACHS – konstrukcija se može ugraditi stara potisna ploča sa novom vezom odvajča.



Sl. 2: Šest žljebova



Sl. 3: žljebovi sa strane (vidi se samo 4 od ukupno 6!)