



Scania



Abb. 1: Ersetzte Luftfeder 557 001



Abb. 2: Aktuelle Luftfeder 310 619

Die Luftfeder 557 001 wurde durch die Luftfeder 310 619 ersetzt.
Das Design der oberen Kappe wurde geändert (Abb. 1, Abb. 2).



Der Austausch der Luftfedern ist **ohne** Modifikation möglich.
Die Luftfedern können nur mit SACHS oder BOGE Fahrerhausdämpfern eingebaut werden.
Eine Kombination mit Fahrerhausdämpfern anderer Hersteller ist **nicht** möglich.



www.zf.com/serviceinformation