



Sl. 1: lagano podmažite profil glavčine diska spojke po cijeloj površini



Sl. 2: lagano podmažite profil glavčine ulaznog vratila prijenosnika po cijeloj površini

- Lagano podmažite profil glavčine diska spojke (sl. 1) po cijeloj površini s unutarnje strane sa SACHS visokokvalitetnom mašću.
- Lagano podmažite profil glavčine ulaznog vratila prijenosnika (sl. 2) po cijeloj površini sa SACHS visokokvalitetnom mašću.
- Disk spojke pomičite aksijalno na ulazno vratilo prijenosnika te pritom pazite da spoj bude lako pokretan.
- Skinite disk spojke s ulaznog vratila prijenosnika.
- Uklonite suvišnu mast s prijenosnog vratila i profila glavčine diska spojke.

Mehanizam koji je lako pomičan i koji optimalno djeluje osigurava besprijekoran rad spojke.



Sl.3: SACHS visokokvalitetne masti

OBAVIJEST

Koristite isključivo visokokvalitetnu mast SACHS (sl. 3).

Ukoliko profil glavčine ne podmažete, na njemu se može stvoriti hrđa. Posljedica toga je teško odvajanje.

Ukoliko koristite prekomjernu količinu masti, mast dopijeva tijekom rada i pod djelovanjem centrifugalne sile na tarne površine. To uzrokuje grebanje spojke kod pokretanja i proklizavanje spojke u vožnji.

Ni u kom slučaju ne koristite druga maziva, jer:

- nemaju potrebnu čvrstoću i opteretivost površine
- se mogu zgusnuti, pretvoriti u smolui izgorjeti
- to može uzrokovati funkcionalne smetnje

Prije montaže provjerite bočni graničnik diska spojke. maksimalna vrijednost 0,5 mm.

Sa svim SACHS-ovim kompletima spojki se isporučuje pakiranje sa specijalnom visokokvalitetnom mašću . Što je dovoljno za jednokratno podmazivanje profila glavčine.

SACHS visokokvalitetna mast, pakiranje masti od 1 g (br. art. 4200 080 060)

SACHS visokokvalitetna mast, tuba od 80 g (br. art. 4200 080 050)



www.zf.com/serviceinformation