



Fig. 1: Biela do êmbolo com ranhura



Fig. 2: Biela do êmbolo sem ranhura



Por razões de fabrico, a biela do êmbolo possui uma ranhura (Fig. 1).
Os amortecedores com ou sem ranhura (Fig. 2) na biela do êmbolo são iguais.
Ambas as versões pode ser montadas em eixos.



www.zf.com/serviceinformation