



#### Scania



Fig. 1: molla pneumatica sostituita 27-C33-0



Fig. 2: molla pneumatica in uso 27-F97-0

La molla pneumatica 27-C33-0 è stata sostituita dalla molla pneumatica 27-F97-0.  
Il design del cappuccio superiore è stato modificato (fig. 1, fig. 2).



La sostituzione delle molle pneumatiche è possibile **senza** modificazioni.

Le molle pneumatiche possono essere montate solamente con ammortizzatori per cabine di guida SACHS o BOGE.

**Non** è possibile utilizzarle in combinazione con ammortizzatori per cabine di guida di altri costruttori.



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)