



FORD C-MAX (DM2), FOCUS C-MAX



### **FIGYELMEZTETÉS**

Az egészségre vonatkozó veszély!

A fékpor belégzése a légzőszervek súlyos károsodásához vezethet!

A fék szerkezeti elemeit ne tisztítsa sűrített levegővel.

Féktisztítót kell használni.

### **UTASÍTÁS**

A fékberendezésen végzendő munkák előtt a vészkioldást elvégezni.


A jelen szerelési útmutató ábrái példaszervek és csupán a jobb érthetőséget szolgálják.

### **Általános utasítások**

A vezérlőegység a rögzítőfék állítómotorjával a padlólemezen található.

A rögzítőfék kapcsolója a középkonzolon található. **(1)**  
**(lásd az ábrát 1)**

**1 ábra**



**1** Rögzítőfék-kapcsoló

## **Kijelző/Kezelés**

### **automata üzemmód**

A motor leállítása után álló járműnél a rögzítőfék automatikusan működásbe lép.

A biztonságiövet bekapcsolták.  
A rögzítőfék automatikusan kiold, amint a jármű 1-es fokozatban vagy hátramenetben mozog.

### **A rögzítőféket működtetni.**

*A rögzítőfék kapcsolóját meghúzni.*

### **A rögzítőféket kioldani.**

*A rögzítőfék kapcsolóját megnyomni és ezzel egyidőben a kuplungot vagy a fékpedált lenyomni.*


Az olyan hibák esetén, amelyek az üzem- vagy közlekedési biztonságot erőteljesen veszélyeztetik, felgyullad a piros hibajelző lámpa. **(1)**  
**(lásd az ábrát 2)**

**További részletet és információt lásd a használati utasításban.**

## **Rögzítőfék vészkireteszelés**

Biztosítsa az alátétékes járműveket elgurulás ellen.  
A középkonzolt kiserelni.  
Vegye le a burkolato(ka)t.  
A huzalt meghúzni a rögzítőfék kireteszeléséhez.  
A fék hallhatóan kireteszel.  
**(lásd az ábrát 3)**

**2 ábra**



**1 Hibajelző lámpa**

**3 ábra**

