

## JBJ368 zu leicht beweglich

In jüngster Zeit häufen sich Fragen im Bezug auf die leichte Beweglichkeit des Kugelkopfes JBJ368.

Entsprechend den Fahrzeughersteller Spezifikationen dürfen die Rotationskraft (1) und die Kippkraft (2) 1.5Nm nicht überschreiten. In eingebautem Zustand (Belastung 200Nm) muss die Achsialbewegung (3) unterhalb 0,3mm liegen. Diese Werte werden während der Produktion ständig überprüft.

Die Leichtgängigkeit in Verbindung mit höchster Funktionalität wird erst durch den Einsatz bester Materialien und hoher Präzision bei der Fertigung erzielt. Es befinden sich Ersatzteile auf dem Markt, die diesen strengen Auflagen nicht entsprechen. Ein hoher Kraftaufwand bei der manuellen Betätigung kann ein Indiz dafür sein.

TRW produziert ausschließlich nach den Richtlinien der Fahrzeughersteller. Der geringe Kraftaufwand bei der Bewegung des Kugelkopfes JBJ368 ist daher beabsichtigt.

