


转向机的连接附件 JRM482, JRM483, JRM484, JRM485, JRM486, JRM491, JRM496, JRM501, JRM584, JRM585, JRM586, JRM587, JRM588, JRM7482, JRM7485, JRM7486, JRM7491, JRM7501, JRM7584, JRM7585, JRM7586

更换如上所提到的该系列转向机，有两种不同规格的螺纹-M12×1.25 和M12×1.75. 正因为如此，在安装转向机前必须检查螺栓的螺距，检查的方法可以用螺纹量规或者用手把螺栓拧进去，手拧时要保证能轻松的拧进几圈。



注意：使用错误的螺栓会导致转向机的损坏。
当更换转向机时，TRW建议同时更换附件螺栓。



螺钉 M12x1.75

Ford OE 编号：1774878

Fiat OE 编号：51915330



螺钉 M12x1.25

Ford OE 编号：1675335

Fiat OE 编号：51856874

