

Informativo

A SACHS faz a substituição do Disco de embreagem
5086 para o novo Disco 1878 008 093.



Resumo Aplicações

Montadora	Modelo	Motor	Cx Câmbio	Ano	Referência Novas	Referência Antigas
Agrale	7500/ 8500 / 9200 E-tronic	MWM TCAE	Com garfo roletado/estampado	Todos	1878 008 093	5086 (1878 006 879)
Agrale Microônibus	Chassi MA 8.5 / 9.2 E-tronic	MWM Acteon 4.12 TCAe 150 CV	Cx. Eaton FSO 4405C Com garfo roletado/estampado	Todos		
	Chassi MA 9.2 Green E-tronic	Cummins 6BGe 3 195 197 CV				
	Volare W8 / W9 Eletrônico	MWM 4.12 TCE Euro III 150 CV				
	MA 7.5 / 8.5 / 9.2 E-tronic	MWM TCAE				
Ford Caminhão	Cargo 1119 / 816e	Cummins ISB 4.5L Euro V	Eaton FSO-4505 D	Após 2012		
	Cargo 815 E / 915	Cummins ISBe 4	Cx. Eaton FSO 4305C	Todos		
	F 4000	Turbo Diesel / MWM / Cummins		1996 – 1998		
Iveco Caminhão	EuroCargo 120 E 15	Iveco 8060.25 R		Todos		
Volkswagen Caminhão	8-150 E / 9-150 E	MWM 4.12 TCAE Eletrônico	Cx. ZF/Eaton	Após 2004		
	13 150	MWM 4.10 TCA	Cx. Eaton FS 4205A	2000 - 2006		
	5-150 / 8 - 160 9 -160	Cummins ISF 150 Euro V	ZF S5-420 HD	Após 2012		
	8-150 E / 9-150 E	Cummins Interact 4.0 Eletrônico		Após 2004		
Volkswagen Microônibus	8-140 / 8-150 / 9-150 9-150 OD / CO	MWM 4.10 TCA Mecânico	Cx. ZF/Eaton	Todos		
	8150 EOD / 9150 EOD	MWM 4.12 TCAE Eletrônico		Após 2004		
	8-160 OD / 9-160 OD	Cummins ISF 3.8L Euro V	ZF S5420HD	Após 2012		

Dados do Novo Produto

Descrição	Disco
Referência Comercial	1878 008 093
Diâmetro	330 mm
Estrias	10
Código de Barras	4013872907519
NCM	87089300
IPI	4%
Peso Bruto (kg)	3,79



SACHS é uma
marca da ZF

ZF Services Brasil
Rodovia Senador José Erminio de Moraes,
s/nº, Km 11 – Itu – SP – CEP 13314-012
Central de Atendimento 0800 019 44 77
www.zf.com

04/10/2017