

Informativo

A SACHS faz a substituição do Disco de embreagem
5765 para o novo Disco 1878 008 054.



Resumo Aplicações

Montadora	Modelo	Motor	Cx Câmbio	Ano	Referência Novas	Referência Antigas
Mercedes Benz Caminhão	1620	OM 906 LA Motor Eletrônico	Cx. MBB G85-6	Todos	1878 008 054	5765 (1878 006 080)
	1622	OM 904 LA / OM 924 LA Motor Eletrônico	Cx. MBB G85 - Mancal Convencional			
	1725	OM 906 LA Motor Eletrônico	Cx. MBB G131-9 - Mancal Convencional			
	1728	OM 906 LA 280 CV Motor Eletrônico	Cx. MBB G221-9 - Mancal Convencional			
	2423 B/K	OM 906 LA 231 CV Motor Eletrônico	Cx. Eaton			
			Cx. ZF			
	2428	OM 906 LA Motor Eletrônico	Cx. MBB G221-9			
	Atego 1518 / 1718 M (Lixeiro)	OM 904 LA Motor Eletrônico	Cx. MBB G60-6 - Mancal Convencional	Após 01/04		
Atego 2428	OM 906 LA	Cx. MBB G85-6	2007 até 2011			
Mercedes Benz Ônibus	OF / OH 1719 / OF 1721	OM 906 LA Motor Eletrônico	Cx. Eaton	Todos		
	O 500	(M / U) OM 906 LA Motor Eletrônico	Cx. MBB G85-6	Após 2001		
		(RS / RSD) OM 926 LA	Cx. ZF S 6-1550 / MBB G 190-6	Após 2004		

Dados do Novo Produto

Descrição	Disco
Referência Comercial	1878 008 054
Diâmetro	395 mm
Estrias	18
Código de Barras	4013872907472
NCM	87089300
IPI	4%
Peso Bruto (kg)	6,24



SACHS é uma
marca da ZF

ZF Services Brasil
Rodovia Senador José Erminio de Moraes,
s/nº, Km 11 – Itu – SP – CEP 13314-012
Central de Atendimento 0800 019 44 77
www.zf.com

06/10/2017