




SACHS is a
brand of ZF



Version 07 | Valid from 07.2021

DE

EN

Newsletter

Neue Produkte / New Products





	Produkt (DE)	Product (EN)	OE-Nr.
--	--------------	--------------	--------

AUDI

A1 (8X1, 8XK) 05.2010 - 10.2018

3090 600 012 Kupplungssatz Clutch Kit

A1 Sportback (8XA, 8XF) 09.2011 - 10.2018

3090 600 012 Kupplungssatz Clutch Kit

BMW

MOTORRAD-Reihe R Boxer

1864 002 997 Kupplungsscheibe Clutch Disc

BMW
 2 325 862
 2 325 864
 21 21 2 325 862
 21 21 2 325 864
 21 21 7 670 452
 21 21 7 670 453
 7 670 452
 7 670 453

FORD

FIESTA VII (HJ, HF) 05.2017 -

3000 950 102 Kupplungssatz Clutch Kit

FORD
 2114383
 H1BG-7540-AA

FIESTA VII Van 09.2018 -

3000 950 102 Kupplungssatz Clutch Kit

FORD
 2114383
 H1BG-7540-AA

HONDA

CIVIC IX (FK) 02.2012 -

3000 950 790 Kupplungssatz Clutch Kit
 XTend XTend

HONDA
 22125-RSA-L04
 22125-RSA-L05
 22125-RSA-L06
 22810-RPF-003

CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 09.2005 -

3000 950 790 Kupplungssatz Clutch Kit
 XTend XTend

HONDA
 22125-RSA-L04
 22125-RSA-L05
 22125-RSA-L06
 22810-RPF-003

Nur zur Erstinformation gedacht.
 Bitte bei Bestellung ausschließlich den WebCat verwenden.

Please note! This information is not sufficient for ordering parts.
 Please always refer to the online catalog WebCat.

ZF Friedrichshafen AG
 ZF Aftermarket
 Obere Weiden 12 · 97424 Schweinfurt · Germany
 Borgwardstraße 16 · 28279 Bremen · Germany
 Tel.: +49 9721 4756 0 · Fax: +49 9721 4755000 · info.zf-services@zf.com · www.zf.com



Produkt (DE)	Product (EN)	OE-Nr.
--------------	--------------	--------

HONDA

JAZZ III (GE_, GG_, GP_, ZA_) 10.2007 -

3000 950 790	Kupplungssatz XTend	Clutch Kit XTend	HONDA 22125-RSA-L04 22125-RSA-L05 22125-RSA-L06 22810-RPF-003
---------------------	------------------------	---------------------	--

NISSAN

QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) 12.2006 - 04.2014

3000 990 576	Kupplungssatz XTend Kit plus CSC	Clutch Kit XTend Kit plus CSC	
---------------------	-------------------------------------	----------------------------------	--

QASHQAI II SUV (J11, J11_) 11.2013 -


3000 990 576	Kupplungssatz XTend Kit plus CSC	Clutch Kit XTend Kit plus CSC	
---------------------	-------------------------------------	----------------------------------	--

X-TRAIL (T32_) 10.2013 -


3000 990 576	Kupplungssatz XTend Kit plus CSC	Clutch Kit XTend Kit plus CSC	
---------------------	-------------------------------------	----------------------------------	--

RENAULT

ESPACE V (JR_) 02.2015 -

3000 950 975	Kupplungssatz XTend	Clutch Kit XTend	RENAULT 30 20 506 18R	
---------------------	------------------------	---------------------	---------------------------------	---

GRAND SCÉNIC IV (R9_) 09.2016 -

3000 950 975	Kupplungssatz XTend	Clutch Kit XTend	RENAULT 30 20 506 18R	
---------------------	------------------------	---------------------	---------------------------------	---

KADJAR (HA_, HL_) 06.2015 -

3000 990 576	Kupplungssatz XTend Kit plus CSC	Clutch Kit XTend Kit plus CSC	
---------------------	-------------------------------------	----------------------------------	--

KOLEOS II (HC_) 08.2016 -

3000 990 576	Kupplungssatz XTend Kit plus CSC	Clutch Kit XTend Kit plus CSC	
---------------------	-------------------------------------	----------------------------------	--

Nur zur Erstinformation gedacht.
Bitte bei Bestellung ausschließlich den WebCat verwenden.

Please note! This information is not sufficient for ordering parts.
Please always refer to the online catalog WebCat.

ZF Friedrichshafen AG
ZF Aftermarket
Obere Weiden 12 · 97424 Schweinfurt · Germany
Borgwardstraße 16 · 28279 Bremen · Germany
Tel.: +49 9721 4756 0 · Fax: +49 9721 4755000 · info.zf-services@zf.com · www.zf.com



	Produkt (DE)	Product (EN)	OE-Nr.
--	--------------	--------------	--------

RENAULT

SCÉNIC IV (J9_) 09.2016 -

3000 950 975	Kupplungssatz XTend	Clutch Kit XTend	RENAULT 30 20 506 18R
---------------------	------------------------	---------------------	---------------------------------



SEAT

IBIZA IV (6J5, 6P1) 03.2008 - 12.2017

3090 600 012	Kupplungssatz	Clutch Kit	
---------------------	---------------	------------	--

IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 06.2008 - 12.2018

3090 600 012	Kupplungssatz	Clutch Kit	
---------------------	---------------	------------	--

IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 03.2010 - 07.2016

3090 600 012	Kupplungssatz	Clutch Kit	
---------------------	---------------	------------	--

LEON (KL1) 11.2019 -

3000 950 106	Kupplungssatz	Clutch Kit	SEAT 04E 141 016 B
---------------------	---------------	------------	------------------------------

LEON Sportstourer (KL8) 03.2020 -

3000 950 106	Kupplungssatz	Clutch Kit	SEAT 04E 141 016 B
---------------------	---------------	------------	------------------------------

TOLEDO IV (KG3) 07.2012 - 04.2019

3090 600 012	Kupplungssatz	Clutch Kit	
---------------------	---------------	------------	--

SKODA


FABIA III (NJ3) 08.2014 -

3090 600 012	Kupplungssatz	Clutch Kit	
---------------------	---------------	------------	--

Nur zur Erstinformation gedacht.
Bitte bei Bestellung ausschließlich den WebCat verwenden.

ZF Friedrichshafen AG
ZF Aftermarket
Obere Weiden 12 · 97424 Schweinfurt · Germany
Borgwardstraße 16 · 28279 Bremen · Germany
Tel.: +49 9721 4756 0 · Fax: +49 9721 4755000 · info.zf-services@zf.com · www.zf.com

Please note! This information is not sufficient for ordering parts.
Please always refer to the online catalog WebCat.



	Produkt (DE)	Product (EN)	OE-Nr.
--	--------------	--------------	--------

SKODA

FABIA III Kombi (NJ5) 08.2014 -

3090 600 012	Kupplungssatz	Clutch Kit	
--------------	---------------	------------	--

RAPID (NH3) 07.2012 - 12.2019

3090 600 012	Kupplungssatz	Clutch Kit	
--------------	---------------	------------	--

RAPID Spaceback (NH1) 07.2012 - 12.2019

3090 600 012	Kupplungssatz	Clutch Kit	
--------------	---------------	------------	--

SUZUKI

GRAND VITARA II (JT, TE, TD) 04.2005 -

3000 990 502	Kupplungssatz Kit plus CSC	Clutch Kit Kit plus CSC	SUZUKI 22100-66J00 22100-66J00-000 22400-66J00 22400-66J00-000
--------------	-------------------------------	----------------------------	---

SWIFT V (AZ) 01.2017 -

3000 950 859	Kupplungssatz	Clutch Kit	SUZUKI 22100-68R00 22400-68R00
--------------	---------------	------------	---

VOLKSWAGEN

GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 02.2014 -

3000 950 106	Kupplungssatz	Clutch Kit	VOLKSWAGEN 04E 141 016 B 04E 141 016 BX
--------------	---------------	------------	--

GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08.2012 -

3000 950 106	Kupplungssatz	Clutch Kit	VOLKSWAGEN 04E 141 016 B 04E 141 016 BX
--------------	---------------	------------	--


GOLF VII Variant (BA5, BV5) 04.2013 -

3000 950 106	Kupplungssatz	Clutch Kit	VOLKSWAGEN 04E 141 016 B 04E 141 016 BX
--------------	---------------	------------	--

Nur zur Erstinformation gedacht.
Bitte bei Bestellung ausschließlich den WebCat verwenden.

ZF Friedrichshafen AG
ZF Aftermarket
Obere Weiden 12 · 97424 Schweinfurt · Germany
Borgwardstraße 16 · 28279 Bremen · Germany
Tel.: +49 9721 4756 0 · Fax: +49 9721 4755000 · info.zf-services@zf.com · www.zf.com

Please note! This information is not sufficient for ordering parts.
Please always refer to the online catalog WebCat.



	Produkt (DE)	Product (EN)	OE-Nr.
VOLKSWAGEN			
GOLF VIII (CD1)	07.2019 -		
3000 950 106	Kupplungssatz	Clutch Kit	<u>VOLKSWAGEN</u> 04E 141 016 B 04E 141 016 BX
POLO V (6R1, 6C1)	03.2009 -		
3090 600 012	Kupplungssatz	Clutch Kit	
POLO Van (6R)	03.2009 -		
3090 600 012	Kupplungssatz	Clutch Kit	

Nur zur Erstinformation gedacht.
Bitte bei Bestellung ausschließlich den WebCat verwenden.

ZF Friedrichshafen AG
ZF Aftermarket
Obere Weiden 12 · 97424 Schweinfurt · Germany
Borgwardstraße 16 · 28279 Bremen · Germany
Tel.: +49 9721 4756 0 · Fax: +49 9721 4755000 · info.zf-services@zf.com · www.zf.com

Please note! This information is not sufficient for ordering parts.
Please always refer to the online catalog WebCat.




	Produkt (DE)	Product (EN)	OE-Nr.	
--	--------------	--------------	--------	--

DAF

CF 05.2013 -


3400 700 692 <i>auch als Austauschteil verfügbar also available as Remanufactured Part</i>	Kupplungssatz	Clutch Kit	DAF 1719212R	
--	---------------	------------	------------------------	---

XF 10.2012 -

3400 700 692 <i>auch als Austauschteil verfügbar also available as Remanufactured Part</i>	Kupplungssatz	Clutch Kit	DAF 1719212R	
--	---------------	------------	------------------------	---


IRIZAR

i3 03.2017 -

3400 700 692 <i>auch als Austauschteil verfügbar also available as Remanufactured Part</i>	Kupplungssatz	Clutch Kit		
--	---------------	------------	--	---

MERCEDES-BENZ

ACTROS 1824 - 1863 04.1996 -

3400 700 702 <i>auch als Austauschteil verfügbar also available as Remanufactured Part</i>	Kupplungssatz	Clutch Kit	MERCEDES-BENZ 018 250 97 01 021 250 07 01 021 250 68 01 022 250 48 01 022 250 52 01 024 250 45 01 024 250 46 01 024 250 48 01 024 250 49 01 026 250 81 01 026 250 82 01 A 018 250 97 01 A 021 250 07 01 A 021 250 68 01 A 022 250 48 01 A 022 250 52 01 A 024 250 45 01 A 024 250 46 01 A 024 250 48 01 A 024 250 49 01 A 026 250 81 01 A 026 250 82 01	
--	---------------	------------	--	---

ACTROS 2024 - 2063 04.1996 -

3400 700 702 <i>auch als Austauschteil verfügbar also available as Remanufactured Part</i>	Kupplungssatz	Clutch Kit	MERCEDES-BENZ 018 250 97 01 021 250 07 01 021 250 68 01 022 250 48 01 022 250 52 01 024 250 45 01	
--	---------------	------------	--	---

Nur zur Erstinformation gedacht.
Bitte bei Bestellung ausschließlich den WebCat verwenden.

Please note! This information is not sufficient for ordering parts.
Please always refer to the online catalog WebCat.

ZF Friedrichshafen AG
ZF Aftermarket
Obere Weiden 12 · 97424 Schweinfurt · Germany
Borgwardstraße 16 · 28279 Bremen · Germany
Tel.: +49 9721 4756 0 · Fax: +49 9721 4755000 · info.zf-services@zf.com · www.zf.com



Produkt (DE)	Product (EN)	OE-Nr.
--------------	--------------	--------

MERCEDES-BENZ

ACTROS 2024 - 2063 **04.1996 -**

- 024 250 46 01
- 024 250 48 01
- 024 250 49 01
- 026 250 81 01
- 026 250 82 01
- A 018 250 97 01
- A 021 250 07 01
- A 021 250 68 01
- A 022 250 48 01
- A 022 250 52 01
- A 024 250 45 01
- A 024 250 46 01
- A 024 250 48 01
- A 024 250 49 01
- A 026 250 81 01
- A 026 250 82 01

ACTROS 2424 - 2463

3400 700 702
auch als Austauschteil verfügbar
also available as Remanufactured Part

Kupplungssatz

Clutch Kit

MERCEDES-BENZ



- 018 250 97 01
- 021 250 07 01
- 021 250 68 01
- 022 250 48 01
- 022 250 52 01
- 024 250 45 01
- 024 250 46 01
- 024 250 48 01
- 024 250 49 01
- 026 250 81 01
- 026 250 82 01
- A 018 250 97 01
- A 021 250 07 01
- A 021 250 68 01
- A 022 250 48 01
- A 022 250 52 01
- A 024 250 45 01
- A 024 250 46 01
- A 024 250 48 01
- A 024 250 49 01
- A 026 250 81 01
- A 026 250 82 01

ACTROS 2524 - 2563

3400 700 702
auch als Austauschteil verfügbar
also available as Remanufactured Part

Kupplungssatz

Clutch Kit

MERCEDES-BENZ



- 018 250 97 01
- 021 250 07 01
- 021 250 68 01
- 022 250 48 01
- 022 250 52 01
- 024 250 45 01
- 024 250 46 01
- 024 250 48 01
- 024 250 49 01
- 026 250 81 01
- 026 250 82 01
- A 018 250 97 01
- A 021 250 07 01

Nur zur Erstinformation gedacht.
Bitte bei Bestellung ausschließlich den WebCat verwenden.

ZF Friedrichshafen AG
 ZF Aftermarket
 Obere Weiden 12 · 97424 Schweinfurt · Germany
 Borgwardstraße 16 · 28279 Bremen · Germany
 Tel.: +49 9721 4756 0 · Fax: +49 9721 4755000 · info.zf-services@zf.com · www.zf.com

Please note! This information is not sufficient for ordering parts.
Please always refer to the online catalog WebCat.



Produkt (DE)	Product (EN)	OE-Nr.
--------------	--------------	--------

MERCEDES-BENZ

ACTROS 2524 - 2563 06.1996 -

- A 021 250 68 01
- A 022 250 48 01
- A 022 250 52 01
- A 024 250 45 01
- A 024 250 46 01
- A 024 250 48 01
- A 024 250 49 01
- A 026 250 81 01
- A 026 250 82 01

ACTROS 2624 - 2665 04.1996 -

3400 700 702

*auch als Austauschteil verfügbar
also available as Remanufactured Part*

Kupplungssatz

Clutch Kit

MERCEDES-BENZ

- 018 250 97 01
- 021 250 07 01
- 021 250 68 01
- 022 250 48 01
- 022 250 52 01
- 024 250 45 01
- 024 250 46 01
- 024 250 48 01
- 024 250 49 01
- 026 250 81 01
- 026 250 82 01
- A 018 250 97 01
- A 021 250 07 01
- A 021 250 68 01
- A 022 250 48 01
- A 022 250 52 01
- A 024 250 45 01
- A 024 250 46 01
- A 024 250 48 01
- A 024 250 49 01
- A 026 250 81 01
- A 026 250 82 01



ACTROS 3231 - 3339 06.1996 -

3400 700 702

*auch als Austauschteil verfügbar
also available as Remanufactured Part*

Kupplungssatz

Clutch Kit

MERCEDES-BENZ

- 018 250 97 01
- 021 250 07 01
- 021 250 68 01
- 022 250 48 01
- 022 250 52 01
- 024 250 45 01
- 024 250 46 01
- 024 250 48 01
- 024 250 49 01
- 026 250 81 01
- 026 250 82 01
- A 018 250 97 01
- A 021 250 07 01
- A 021 250 68 01
- A 022 250 48 01
- A 022 250 52 01
- A 024 250 45 01
- A 024 250 46 01
- A 024 250 48 01
- A 024 250 49 01



Nur zur Erstinformation gedacht.
Bitte bei Bestellung ausschließlich den WebCat verwenden.

ZF Friedrichshafen AG
ZF Aftermarket
Obere Weiden 12 · 97424 Schweinfurt · Germany
Borgwardstraße 16 · 28279 Bremen · Germany
Tel.: +49 9721 4756 0 · Fax: +49 9721 4755000 · info.zf-services@zf.com · www.zf.com

Please note! This information is not sufficient for ordering parts.
Please always refer to the online catalog WebCat.



Produkt (DE)	Product (EN)	OE-Nr.
--------------	--------------	--------

MERCEDES-BENZ

ACTROS 3231 - 3339	06.1996 -	
---------------------------	------------------	--

A 026 250 81 01
A 026 250 82 01

ACTROS 3340 - 3939	06.1996 -	
---------------------------	------------------	--

3400 700 702
*auch als Austauschteil verfügbar
also available as Remanufactured Part*

Kupplungssatz

Clutch Kit

MERCEDES-BENZ

018 250 97 01
021 250 07 01
021 250 68 01
022 250 48 01
022 250 52 01
024 250 45 01
024 250 46 01
024 250 48 01
024 250 49 01
026 250 81 01
026 250 82 01
A 018 250 97 01
A 021 250 07 01
A 021 250 68 01
A 022 250 48 01
A 022 250 52 01
A 024 250 45 01
A 024 250 46 01
A 024 250 48 01
A 024 250 49 01
A 026 250 81 01
A 026 250 82 01



ACTROS 4036 - 4844	06.1996 -	
---------------------------	------------------	--

3400 700 702
*auch als Austauschteil verfügbar
also available as Remanufactured Part*

Kupplungssatz

Clutch Kit

MERCEDES-BENZ

018 250 97 01
021 250 07 01
021 250 68 01
022 250 48 01
022 250 52 01
024 250 45 01
024 250 46 01
024 250 48 01
024 250 49 01
026 250 81 01
026 250 82 01
A 018 250 97 01
A 021 250 07 01
A 021 250 68 01
A 022 250 48 01
A 022 250 52 01
A 024 250 45 01
A 024 250 46 01
A 024 250 48 01
A 024 250 49 01
A 026 250 81 01
A 026 250 82 01



Nur zur Erstinformation gedacht.
Bitte bei Bestellung ausschließlich den WebCat verwenden.

ZF Friedrichshafen AG
ZF Aftermarket
Obere Weiden 12 · 97424 Schweinfurt · Germany
Borgwardstraße 16 · 28279 Bremen · Germany
Tel.: +49 9721 4756 0 · Fax: +49 9721 4755000 · info.zf-services@zf.com · www.zf.com

Please note! This information is not sufficient for ordering parts.
Please always refer to the online catalog WebCat.



Produkt (DE)	Product (EN)	OE-Nr.
--------------	--------------	--------

MERCEDES-BENZ

ACTROS 5041 - 5048

3400 700 702

*auch als Austauschteil verfügbar
also available as Remanufactured Part*

Kupplungssatz

Clutch Kit

MERCEDES-BENZ

- 018 250 97 01
- 021 250 07 01
- 021 250 68 01
- 022 250 48 01
- 022 250 52 01
- 024 250 45 01
- 024 250 46 01
- 024 250 48 01
- 024 250 49 01
- 026 250 81 01
- 026 250 82 01
- A 018 250 97 01
- A 021 250 07 01
- A 021 250 68 01
- A 022 250 48 01
- A 022 250 52 01
- A 024 250 45 01
- A 024 250 46 01
- A 024 250 48 01
- A 024 250 49 01
- A 026 250 81 01
- A 026 250 82 01



AXOR 2436 - 2544 01.2002 -

3400 700 702

*auch als Austauschteil verfügbar
also available as Remanufactured Part*

Kupplungssatz

Clutch Kit

MERCEDES-BENZ

- 018 250 97 01
- 021 250 07 01
- 021 250 68 01
- 022 250 48 01
- 022 250 52 01
- 024 250 45 01
- 024 250 46 01
- 024 250 48 01
- 024 250 49 01
- 026 250 81 01
- 026 250 82 01
- A 018 250 97 01
- A 021 250 07 01
- A 021 250 68 01
- A 022 250 48 01
- A 022 250 52 01
- A 024 250 45 01
- A 024 250 46 01
- A 024 250 48 01
- A 024 250 49 01
- A 026 250 81 01
- A 026 250 82 01



AXOR 2623 - 2831 09.2001 -

3400 700 702

*auch als Austauschteil verfügbar
also available as Remanufactured Part*

Kupplungssatz

Clutch Kit

MERCEDES-BENZ

- 018 250 97 01
- 021 250 07 01
- 021 250 68 01
- 022 250 48 01
- 022 250 52 01
- 024 250 45 01



Nur zur Erstinformation gedacht.
Bitte bei Bestellung ausschließlich den WebCat verwenden.

ZF Friedrichshafen AG
ZF Aftermarket
Obere Weiden 12 · 97424 Schweinfurt · Germany
Borgwardstraße 16 · 28279 Bremen · Germany
Tel.: +49 9721 4756 0 · Fax: +49 9721 4755000 · info.zf-services@zf.com · www.zf.com

Please note! This information is not sufficient for ordering parts.
Please always refer to the online catalog WebCat.



Produkt (DE)	Product (EN)	OE-Nr.
--------------	--------------	--------

MERCEDES-BENZ

AXOR 2623 - 2831	09.2001 -	
-------------------------	------------------	--

- 024 250 46 01
- 024 250 48 01
- 024 250 49 01
- 026 250 81 01
- 026 250 82 01
- A 018 250 97 01
- A 021 250 07 01
- A 021 250 68 01
- A 022 250 48 01
- A 022 250 52 01
- A 024 250 45 01
- A 024 250 46 01
- A 024 250 48 01
- A 024 250 49 01
- A 026 250 81 01
- A 026 250 82 01

AXOR 3028 - 4144	09.2001 -	
-------------------------	------------------	--

3400 700 702
auch als Austauschteil verfügbar
also available as Remanufactured Part

Kupplungssatz Clutch Kit

MERCEDES-BENZ

- 018 250 97 01
- 021 250 07 01
- 021 250 68 01
- 022 250 48 01
- 022 250 52 01
- 024 250 45 01
- 024 250 46 01
- 024 250 48 01
- 024 250 49 01
- 026 250 81 01
- 026 250 82 01
- A 018 250 97 01
- A 021 250 07 01
- A 021 250 68 01
- A 022 250 48 01
- A 022 250 52 01
- A 024 250 45 01
- A 024 250 46 01
- A 024 250 48 01
- A 024 250 49 01
- A 026 250 81 01
- A 026 250 82 01



VOLVO

FH	09.2005 -	
-----------	------------------	--

1898 600 009 Kupplungsscheibensatz Clutch Plate Set

FH II	01.2012 -	
--------------	------------------	--

1898 600 009 Kupplungsscheibensatz Clutch Plate Set

Nur zur Erstinformation gedacht.
 Bitte bei Bestellung ausschließlich den WebCat verwenden.

Please note! This information is not sufficient for ordering parts.
 Please always refer to the online catalog WebCat.

ZF Friedrichshafen AG
 ZF Aftermarket
 Obere Weiden 12 · 97424 Schweinfurt · Germany
 Borgwardstraße 16 · 28279 Bremen · Germany
 Tel.: +49 9721 4756 0 · Fax: +49 9721 4755000 · info.zf-services@zf.com · www.zf.com



	Produkt (DE)	Product (EN)	OE-Nr.
VOLVO			
FH12	08.1993 -		
1898 600 009	Kupplungsscheibensatz	Clutch Plate Set	
FH16	08.1993 -		
1898 600 009	Kupplungsscheibensatz	Clutch Plate Set	
FM	09.2005 -		
1898 600 009	Kupplungsscheibensatz	Clutch Plate Set	
FM II	01.2012 -		
1898 600 009	Kupplungsscheibensatz	Clutch Plate Set	
FM12	08.1998 - 11.2008		
1898 600 009	Kupplungsscheibensatz	Clutch Plate Set	
FMX	04.2010 -		
1898 600 009	Kupplungsscheibensatz	Clutch Plate Set	
NH12	01.1997 -		
1898 600 009	Kupplungsscheibensatz	Clutch Plate Set	

Nur zur Erstinformation gedacht.
Bitte bei Bestellung ausschließlich den WebCat verwenden.

ZF Friedrichshafen AG
ZF Aftermarket
Obere Weiden 12 · 97424 Schweinfurt · Germany
Borgwardstraße 16 · 28279 Bremen · Germany
Tel.: +49 9721 4756 0 · Fax: +49 9721 4755000 · info.zf-services@zf.com · www.zf.com


Please note! This information is not sufficient for ordering parts.
Please always refer to the online catalog WebCat.




	Produkt (DE)	Product (EN)	OE-Nr.
---	--------------	--------------	--------

CITROEN

C4 III (B_) 10.2020 -

803 392		Federbeinstützlager	Top Strut Mounting	CITROEN 98 282 248 80
---------	---	---------------------	--------------------	---------------------------------

JUMPY Kasten (V_) 04.2016 -

319 556		Stoßdämpfer	Shock Absorber	CITROEN 98 138 235 80 98 138 236 80 98 215 966 80 98 215 967 80
---------	---	-------------	----------------	--




319 557		Stoßdämpfer	Shock Absorber	CITROEN 98 165 147 80 98 317 610 80
---------	---	-------------	----------------	--



319 558		Stoßdämpfer	Shock Absorber	CITROEN 98 165 098 80 98 165 101 80
---------	---	-------------	----------------	--



JUMPY Pritsche/Fahrgestell (V_) 09.2016 -

319 556		Stoßdämpfer	Shock Absorber	CITROEN 98 138 235 80 98 138 236 80 98 215 966 80 98 215 967 80
---------	---	-------------	----------------	--




319 557		Stoßdämpfer	Shock Absorber	CITROEN 98 165 147 80 98 317 610 80
---------	---	-------------	----------------	--



319 558		Stoßdämpfer	Shock Absorber	CITROEN 98 165 098 80 98 165 101 80
---------	---	-------------	----------------	--




SPACETOURER Bus (V_) 04.2016 -

319 556		Stoßdämpfer	Shock Absorber	CITROEN 98 138 235 80 98 138 236 80 98 215 966 80 98 215 967 80
---------	---	-------------	----------------	--



319 557		Stoßdämpfer	Shock Absorber	CITROEN 98 165 147 80 98 317 610 80
---------	---	-------------	----------------	--




319 558		Stoßdämpfer	Shock Absorber	CITROEN 98 165 098 80 98 165 101 80
---------	---	-------------	----------------	--



DACIA

DUSTER (HS_) 04.2010 - 01.2018

803 354		Federbeinstützlager	Top Strut Mounting	DACIA 82 00 723 741
---------	---	---------------------	--------------------	-------------------------------



Nur zur Erstinformation gedacht.
Bitte bei Bestellung ausschließlich den WebCat verwenden.

Please note! This information is not sufficient for ordering parts.
Please always refer to the online catalog WebCat.


ZF Friedrichshafen AG
ZF Aftermarket
Obere Weiden 12 · 97424 Schweinfurt · Germany
Borgwardstraße 16 · 28279 Bremen · Germany
Tel.: +49 9721 4756 0 · Fax: +49 9721 4755000 · info.zf-services@zf.com · www.zf.com



	Produkt (DE)	Product (EN)	OE-Nr.
---	--------------	--------------	--------


DS

DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) 10.2018 -

803 392		Federbeinstützlager	Top Strut Mounting	DS 98 282 248 80
---------	---	---------------------	--------------------	----------------------------


KIA

STONIC (YB) 07.2017 -

319 637		Stoßdämpfer	Shock Absorber	KIA 55310-H8600 55310-H8650
---------	---	-------------	----------------	--




STONIC Hatchback Van (YB) 07.2017 -

319 637		Stoßdämpfer	Shock Absorber	KIA 55310-H8600 55310-H8650
---------	---	-------------	----------------	--




OPEL

CORSA F 07.2019 -


803 392		Federbeinstützlager	Top Strut Mounting	OPEL 98 282 248 80
---------	---	---------------------	--------------------	------------------------------

INSIGNIA B Grand Sport (Z18) 03.2017 -

319 561		Stoßdämpfer	Shock Absorber	OPEL 23264176 84252337
---------	---	-------------	----------------	-------------------------------------




INSIGNIA B Sports Tourer (Z18) 03.2017 -

319 561		Stoßdämpfer	Shock Absorber	OPEL 23264176 84252337
---------	---	-------------	----------------	-------------------------------------



MOKKA 06.2020 -

803 392		Federbeinstützlager	Top Strut Mounting	OPEL 98 282 248 80
---------	---	---------------------	--------------------	------------------------------

VIVARO C Bus (K0) 03.2019 -

319 556		Stoßdämpfer	Shock Absorber	OPEL 98 215 966 80 98 215 967 80
---------	---	-------------	----------------	---



319 557		Stoßdämpfer	Shock Absorber	OPEL 98 165 147 80
---------	---	-------------	----------------	------------------------------



Nur zur Erstinformation gedacht.
Bitte bei Bestellung ausschließlich den WebCat verwenden.

Please note! This information is not sufficient for ordering parts.
Please always refer to the online catalog WebCat.



ZF Friedrichshafen AG
ZF Aftermarket
Obere Weiden 12 · 97424 Schweinfurt · Germany
Borgwardstraße 16 · 28279 Bremen · Germany
Tel.: +49 9721 4756 0 · Fax: +49 9721 4755000 · info.zf-services@zf.com · www.zf.com





	Produkt (DE)	Product (EN)	OE-Nr.
---	--------------	--------------	--------



OPEL



VIVARO C Bus (K0) 03.2019 -

319 558		Stoßdämpfer	Shock Absorber	<u>OPEL</u> 98 165 098 80 98 165 101 80	
---------	---	-------------	----------------	---	---



VIVARO C Kasten (K0) 03.2019 -



319 556		Stoßdämpfer	Shock Absorber	<u>OPEL</u> 98 215 966 80 98 215 967 80	
---------	---	-------------	----------------	---	---



319 557		Stoßdämpfer	Shock Absorber	<u>OPEL</u> 98 165 147 80	
---------	---	-------------	----------------	------------------------------	---

319 558		Stoßdämpfer	Shock Absorber	<u>OPEL</u> 98 165 098 80 98 165 101 80	
---------	---	-------------	----------------	---	---



VIVARO C Plattform Cabin (K0) 03.2019 -



319 556		Stoßdämpfer	Shock Absorber	<u>OPEL</u> 98 215 966 80 98 215 967 80	
---------	---	-------------	----------------	---	---



319 557		Stoßdämpfer	Shock Absorber	<u>OPEL</u> 98 165 147 80	
---------	---	-------------	----------------	------------------------------	--

319 558		Stoßdämpfer	Shock Absorber	<u>OPEL</u> 98 165 098 80 98 165 101 80	
---------	---	-------------	----------------	---	---

ZAFIRA LIFE Bus (K0) 03.2019 -


319 556		Stoßdämpfer	Shock Absorber	<u>OPEL</u> 98 215 966 80 98 215 967 80	
---------	---	-------------	----------------	---	---

319 557		Stoßdämpfer	Shock Absorber	<u>OPEL</u> 98 165 147 80	
---------	---	-------------	----------------	------------------------------	---


319 558		Stoßdämpfer	Shock Absorber	<u>OPEL</u> 98 165 098 80 98 165 101 80	
---------	---	-------------	----------------	---	---

PEUGEOT

2008 II (UD_, US_, UY_, UK_) 08.2019 -

803 392		Federbeinstützlager	Top Strut Mounting	<u>PEUGEOT</u> 98 282 248 80	
---------	---	---------------------	--------------------	---------------------------------	--

208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) 06.2019 -

803 392		Federbeinstützlager	Top Strut Mounting	<u>PEUGEOT</u> 98 282 248 80	
---------	---	---------------------	--------------------	---------------------------------	--

Nur zur Erstinformation gedacht.
Bitte bei Bestellung ausschließlich den WebCat verwenden.

ZF Friedrichshafen AG
ZF Aftermarket
Obere Weiden 12 · 97424 Schweinfurt · Germany
Borgwardstraße 16 · 28279 Bremen · Germany
Tel.: +49 9721 4756 0 · Fax: +49 9721 4755000 · info.zf-services@zf.com · www.zf.com







Please note! This information is not sufficient for ordering parts.
Please always refer to the online catalog WebCat.









	Produkt (DE)	Product (EN)	OE-Nr.
---	--------------	--------------	--------

PEUGEOT







EXPERT Kasten (V_) 04.2016 -

319 556		Stoßdämpfer	Shock Absorber	PEUGEOT 98 138 235 80 98 138 236 80 98 215 966 80 98 215 967 80	
319 557		Stoßdämpfer	Shock Absorber	PEUGEOT 98 165 147 80 98 317 610 80	
319 558		Stoßdämpfer	Shock Absorber	PEUGEOT 98 165 098 80 98 165 101 80	

EXPERT Pritsche/Fahrgestell (V_) 09.2016 -



319 556		Stoßdämpfer	Shock Absorber	PEUGEOT 98 138 235 80 98 138 236 80 98 215 966 80 98 215 967 80	
319 557		Stoßdämpfer	Shock Absorber	PEUGEOT 98 165 147 80 98 317 610 80	
319 558		Stoßdämpfer	Shock Absorber	PEUGEOT 98 165 098 80 98 165 101 80	

TRAVELLER Bus (V_) 04.2016 -

319 556		Stoßdämpfer	Shock Absorber	PEUGEOT 98 138 235 80 98 138 236 80 98 215 966 80 98 215 967 80	
319 557		Stoßdämpfer	Shock Absorber	PEUGEOT 98 165 147 80 98 317 610 80	
319 558		Stoßdämpfer	Shock Absorber	PEUGEOT 98 165 098 80 98 165 101 80	

RENAULT

DOKKER 12.2013 -

803 354		Federbeinstützlager	Top Strut Mounting	RENAULT 82 00 723 741	
---------	---	---------------------	--------------------	---------------------------------	---

Nur zur Erstinformation gedacht.
Bitte bei Bestellung ausschließlich den WebCat verwenden.

ZF Friedrichshafen AG
ZF Aftermarket
Obere Weiden 12 · 97424 Schweinfurt · Germany
Borgwardstraße 16 · 28279 Bremen · Germany
Tel.: +49 9721 4756 0 · Fax: +49 9721 4755000 · info.zf-services@zf.com · www.zf.com


Please note! This information is not sufficient for ordering parts.
Please always refer to the online catalog WebCat.



	Produkt (DE)	Product (EN)	OE-Nr.
---	--------------	--------------	--------

VAUXHALL

MOKKA 06.2020 -

803 392		Federbeinstützlager	Top Strut Mounting	<u>VAUXHALL</u> 98 282 248 80
---------	---	---------------------	--------------------	----------------------------------

VIVARO C Kasten (K0) 03.2019 -

319 556		Stoßdämpfer	Shock Absorber	<u>VAUXHALL</u> 98 215 966 80 98 215 967 80
---------	---	-------------	----------------	---

319 557		Stoßdämpfer	Shock Absorber	
---------	---	-------------	----------------	--

319 558		Stoßdämpfer	Shock Absorber	<u>VAUXHALL</u> 98 165 101 80
---------	---	-------------	----------------	----------------------------------



VIVARO C Platform Cabin (K0) 03.2019 -

319 556		Stoßdämpfer	Shock Absorber	<u>VAUXHALL</u> 98 215 966 80 98 215 967 80
---------	---	-------------	----------------	---

319 557		Stoßdämpfer	Shock Absorber	
---------	---	-------------	----------------	--

319 558		Stoßdämpfer	Shock Absorber	<u>VAUXHALL</u> 98 165 101 80
---------	---	-------------	----------------	----------------------------------



VIVARO LIFE Bus (K0) 03.2019 -

319 556		Stoßdämpfer	Shock Absorber	<u>VAUXHALL</u> 98 215 966 80 98 215 967 80
---------	---	-------------	----------------	---

319 557		Stoßdämpfer	Shock Absorber	
---------	---	-------------	----------------	--

319 558		Stoßdämpfer	Shock Absorber	<u>VAUXHALL</u> 98 165 101 80
---------	---	-------------	----------------	----------------------------------



Nur zur Erstinformation gedacht.
Bitte bei Bestellung ausschließlich den WebCat verwenden.

ZF Friedrichshafen AG
ZF Aftermarket
Obere Weiden 12 · 97424 Schweinfurt · Germany
Borgwardstraße 16 · 28279 Bremen · Germany
Tel.: +49 9721 4756 0 · Fax: +49 9721 4755000 · info.zf-services@zf.com · www.zf.com

Please note! This information is not sufficient for ordering parts.
Please always refer to the online catalog WebCat.



	Produkt (DE)	Product (EN)	OE-Nr.
--	---------------------	---------------------	---------------

AUDI

Q2 (GAB, GAG) 06.2016 -

991 158	Fahrwerksfeder	Coil Spring	
992 173	Fahrwerksfeder	Coil Spring	
992 175	Fahrwerksfeder	Coil Spring	
992 176	Fahrwerksfeder	Coil Spring	
992 177	Fahrwerksfeder	Coil Spring	
992 178	Fahrwerksfeder	Coil Spring	
992 179	Fahrwerksfeder	Coil Spring	
993 987	Fahrwerksfeder	Coil Spring	
993 989	Fahrwerksfeder	Coil Spring	
993 990	Fahrwerksfeder	Coil Spring	
993 991	Fahrwerksfeder	Coil Spring	
993 992	Fahrwerksfeder	Coil Spring	
993 993	Fahrwerksfeder	Coil Spring	

CITROEN

C4 CACTUS 09.2014 -

991 159	Fahrwerksfeder	Coil Spring	
992 180	Fahrwerksfeder	Coil Spring	

Nur zur Erstinformation gedacht.
Bitte bei Bestellung ausschließlich den WebCat verwenden.

Please note! This information is not sufficient for ordering parts.
Please always refer to the online catalog WebCat.

ZF Friedrichshafen AG
ZF Aftermarket
Obere Weiden 12 · 97424 Schweinfurt · Germany
Borgwardstraße 16 · 28279 Bremen · Germany
Tel.: +49 9721 4756 0 · Fax: +49 9721 4755000 · info.zf-services@zf.com · www.zf.com



	Produkt (DE)	Product (EN)	OE-Nr.
--	---------------------	---------------------	---------------

FIAT

500X (334_) 09.2014 -

992 120	Fahrwerksfeder	Coil Spring	
992 121	Fahrwerksfeder	Coil Spring	

FORD

PUMA 09.2019 -

991 133	Fahrwerksfeder	Coil Spring	
991 134	Fahrwerksfeder	Coil Spring	
992 142	Fahrwerksfeder	Coil Spring	
992 143	Fahrwerksfeder	Coil Spring	
992 144	Fahrwerksfeder	Coil Spring	
992 145	Fahrwerksfeder	Coil Spring	

HONDA

CIVIC IX (FK) 02.2012 -

991 152	Fahrwerksfeder	Coil Spring	
991 153	Fahrwerksfeder	Coil Spring	
991 154	Fahrwerksfeder	Coil Spring	
991 155	Fahrwerksfeder	Coil Spring	
991 156	Fahrwerksfeder	Coil Spring	
991 157	Fahrwerksfeder	Coil Spring	

Nur zur Erstinformation gedacht.
Bitte bei Bestellung ausschließlich den WebCat verwenden.

Please note! This information is not sufficient for ordering parts.
Please always refer to the online catalog WebCat.

ZF Friedrichshafen AG
ZF Aftermarket
Obere Weiden 12 · 97424 Schweinfurt · Germany
Borgwardstraße 16 · 28279 Bremen · Germany
Tel.: +49 9721 4756 0 · Fax: +49 9721 4755000 · info.zf-services@zf.com · www.zf.com



	Produkt (DE)	Product (EN)	OE-Nr.
--	--------------	--------------	--------

HONDA

CIVIC IX (FK) 02.2012 -

992 168	Fahrwerksfeder	Coil Spring	
992 169	Fahrwerksfeder	Coil Spring	
992 171	Fahrwerksfeder	Coil Spring	
992 172	Fahrwerksfeder	Coil Spring	

HYUNDAI

ACCENT IV (RB) 11.2010 -

991 101	Fahrwerksfeder	Coil Spring	HYUNDAI 54630-4L000 54630-4L002 54630-4L004
991 102	Fahrwerksfeder	Coil Spring	HYUNDAI 54630-4L100 54630-4L102 54630-4L104
992 112	Fahrwerksfeder	Coil Spring	HYUNDAI 55330-4L000
992 113	Fahrwerksfeder	Coil Spring	HYUNDAI 55330-4L001

ACCENT IV Stufenheck (RB) 08.2010 -

991 101	Fahrwerksfeder	Coil Spring	HYUNDAI 54630-4L000 54630-4L002 54630-4L004
991 102	Fahrwerksfeder	Coil Spring	HYUNDAI 54630-4L100 54630-4L102 54630-4L104
992 112	Fahrwerksfeder	Coil Spring	HYUNDAI 55330-4L000
992 113	Fahrwerksfeder	Coil Spring	HYUNDAI 55330-4L001

TUCSON (TL, TLE) 05.2015 -

992 128	Fahrwerksfeder	Coil Spring	
---------	----------------	-------------	--

Nur zur Erstinformation gedacht.
Bitte bei Bestellung ausschließlich den WebCat verwenden.

ZF Friedrichshafen AG
ZF Aftermarket
Obere Weiden 12 · 97424 Schweinfurt · Germany
Borgwardstraße 16 · 28279 Bremen · Germany
Tel.: +49 9721 4756 0 · Fax: +49 9721 4755000 · info.zf-services@zf.com · www.zf.com

Please note! This information is not sufficient for ordering parts.
Please always refer to the online catalog WebCat.



	Produkt (DE)	Product (EN)	OE-Nr.
--	--------------	--------------	--------

HYUNDAI

TUCSON (TL, TLE) 05.2015 -

992 129	Fahrwerksfeder	Coil Spring	
992 130	Fahrwerksfeder	Coil Spring	
992 131	Fahrwerksfeder	Coil Spring	

LAND ROVER

RANGE ROVER EVOQUE (L538) 06.2011 - 12.2019

991 160	Fahrwerksfeder	Coil Spring	
991 161	Fahrwerksfeder	Coil Spring	
991 162	Fahrwerksfeder	Coil Spring	
991 163	Fahrwerksfeder	Coil Spring	
991 164	Fahrwerksfeder	Coil Spring	
992 181	Fahrwerksfeder	Coil Spring	
992 183	Fahrwerksfeder	Coil Spring	
992 184	Fahrwerksfeder	Coil Spring	

RANGE ROVER EVOQUE (L551) 12.2018 -

991 160	Fahrwerksfeder	Coil Spring	
991 161	Fahrwerksfeder	Coil Spring	
991 162	Fahrwerksfeder	Coil Spring	
991 163	Fahrwerksfeder	Coil Spring	

Nur zur Erstinformation gedacht.
Bitte bei Bestellung ausschließlich den WebCat verwenden.

Please note! This information is not sufficient for ordering parts.
Please always refer to the online catalog WebCat.

ZF Friedrichshafen AG
ZF Aftermarket
Obere Weiden 12 · 97424 Schweinfurt · Germany
Borgwardstraße 16 · 28279 Bremen · Germany
Tel.: +49 9721 4756 0 · Fax: +49 9721 4755000 · info.zf-services@zf.com · www.zf.com



Produkt (DE)	Product (EN)	OE-Nr.
--------------	--------------	--------

LAND ROVER

RANGE ROVER EVOQUE (L551) 12.2018 -

991 164	Fahrwerksfeder	Coil Spring
992 181	Fahrwerksfeder	Coil Spring
992 183	Fahrwerksfeder	Coil Spring
992 184	Fahrwerksfeder	Coil Spring

MITSUBISHI

SPACE STAR VI Schrägheck (A0_A) 01.2012 -

991 131	Fahrwerksfeder	Coil Spring
991 132	Fahrwerksfeder	Coil Spring
992 141	Fahrwerksfeder	Coil Spring

PEUGEOT

2008 I (CU_) 03.2013 -

991 159	Fahrwerksfeder	Coil Spring	
992 118	Fahrwerksfeder	Coil Spring	PEUGEOT 96 775 631 80
992 119	Fahrwerksfeder	Coil Spring	PEUGEOT 96 775 632 80

308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 09.2013 -

992 122	Fahrwerksfeder	Coil Spring
992 124	Fahrwerksfeder	Coil Spring
992 125	Fahrwerksfeder	Coil Spring

Nur zur Erstinformation gedacht.
Bitte bei Bestellung ausschließlich den WebCat verwenden.

ZF Friedrichshafen AG
ZF Aftermarket
Obere Weiden 12 · 97424 Schweinfurt · Germany
Borgwardstraße 16 · 28279 Bremen · Germany
Tel.: +49 9721 4756 0 · Fax: +49 9721 4755000 · info.zf-services@zf.com · www.zf.com

Please note! This information is not sufficient for ordering parts.
Please always refer to the online catalog WebCat.



Produkt (DE)	Product (EN)	OE-Nr.
--------------	--------------	--------

PEUGEOT

308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 09.2013 -

992 126	Fahrwerksfeder	Coil Spring
992 127	Fahrwerksfeder	Coil Spring

308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 03.2014 -

992 123	Fahrwerksfeder	Coil Spring
992 127	Fahrwerksfeder	Coil Spring

RENAULT

CLIO IV (BH_) 11.2012 -

993 997	Fahrwerksfeder	Coil Spring	RENAULT 54 01 039 30R 54 01 076 46R
993 998	Fahrwerksfeder	Coil Spring	RENAULT 54 01 026 06R
993 999	Fahrwerksfeder	Coil Spring	RENAULT 55 02 026 44R

CLIO IV Grandtour (KH_) 01.2013 -

991 100	Fahrwerksfeder	Coil Spring	RENAULT 55 02 011 36R 55 02 029 96R
993 997	Fahrwerksfeder	Coil Spring	RENAULT 54 01 039 30R 54 01 076 46R

ZOE (BFM_) 06.2012 -

992 137	Fahrwerksfeder	Coil Spring
----------------	----------------	-------------

SEAT

ARONA (KJ7) 07.2017 -

991 150	Fahrwerksfeder	Coil Spring
991 151	Fahrwerksfeder	Coil Spring

Nur zur Erstinformation gedacht.
Bitte bei Bestellung ausschließlich den WebCat verwenden.

ZF Friedrichshafen AG
ZF Aftermarket
Obere Weiden 12 · 97424 Schweinfurt · Germany
Borgwardstraße 16 · 28279 Bremen · Germany
Tel.: +49 9721 4756 0 · Fax: +49 9721 4755000 · info.zf-services@zf.com · www.zf.com

Please note! This information is not sufficient for ordering parts.
Please always refer to the online catalog WebCat.



	Produkt (DE)	Product (EN)	OE-Nr.
--	---------------------	---------------------	---------------

SEAT

ARONA (KJ7)	07.2017 -
--------------------	------------------

992 165	Fahrwerksfeder	Coil Spring
992 166	Fahrwerksfeder	Coil Spring
992 167	Fahrwerksfeder	Coil Spring

IBIZA V (KJ1)	01.2017 -
----------------------	------------------

991 141	Fahrwerksfeder	Coil Spring
991 142	Fahrwerksfeder	Coil Spring
991 143	Fahrwerksfeder	Coil Spring
991 144	Fahrwerksfeder	Coil Spring
991 145	Fahrwerksfeder	Coil Spring
991 146	Fahrwerksfeder	Coil Spring
991 147	Fahrwerksfeder	Coil Spring
992 158	Fahrwerksfeder	Coil Spring
992 159	Fahrwerksfeder	Coil Spring
992 160	Fahrwerksfeder	Coil Spring
992 161	Fahrwerksfeder	Coil Spring
992 162	Fahrwerksfeder	Coil Spring

Nur zur Erstinformation gedacht.
Bitte bei Bestellung ausschließlich den WebCat verwenden.

Please note! This information is not sufficient for ordering parts.
Please always refer to the online catalog WebCat.

ZF Friedrichshafen AG
ZF Aftermarket
Obere Weiden 12 · 97424 Schweinfurt · Germany
Borgwardstraße 16 · 28279 Bremen · Germany
Tel.: +49 9721 4756 0 · Fax: +49 9721 4755000 · info.zf-services@zf.com · www.zf.com



	Produkt (DE)	Product (EN)	OE-Nr.
--	--------------	--------------	--------

SEAT

Mii (KF1, KE1) 10.2011 -

992 163 Fahrwerksfeder Coil Spring

SKODA

E-CITIGO (NE1) 09.2019 -

992 163 Fahrwerksfeder Coil Spring

TOYOTA

COROLLA Kombi (_E21_) 02.2019 -

991 137 Fahrwerksfeder Coil Spring

991 138 Fahrwerksfeder Coil Spring

991 139 Fahrwerksfeder Coil Spring

991 140 Fahrwerksfeder Coil Spring

992 155 Fahrwerksfeder Coil Spring

992 156 Fahrwerksfeder Coil Spring

992 157 Fahrwerksfeder Coil Spring

COROLLA Schrägheck (_E21_) 10.2018 -

991 137 Fahrwerksfeder Coil Spring

991 138 Fahrwerksfeder Coil Spring

991 139 Fahrwerksfeder Coil Spring

Nur zur Erstinformation gedacht.
Bitte bei Bestellung ausschließlich den WebCat verwenden.

Please note! This information is not sufficient for ordering parts.
Please always refer to the online catalog WebCat.

ZF Friedrichshafen AG
ZF Aftermarket
Obere Weiden 12 · 97424 Schweinfurt · Germany
Borgwardstraße 16 · 28279 Bremen · Germany
Tel.: +49 9721 4756 0 · Fax: +49 9721 4755000 · info.zf-services@zf.com · www.zf.com



	Produkt (DE)	Product (EN)	OE-Nr.
--	---------------------	---------------------	---------------

TOYOTA

COROLLA Schrägheck (_E21_) 10.2018 -

991 140	Fahrwerksfeder	Coil Spring	
992 151	Fahrwerksfeder	Coil Spring	
992 152	Fahrwerksfeder	Coil Spring	
992 153	Fahrwerksfeder	Coil Spring	
992 154	Fahrwerksfeder	Coil Spring	

RAV 4 V (_A5_, _H5_) 12.2018 -

991 135	Fahrwerksfeder	Coil Spring	
991 136	Fahrwerksfeder	Coil Spring	
992 146	Fahrwerksfeder	Coil Spring	
992 147	Fahrwerksfeder	Coil Spring	
992 148	Fahrwerksfeder	Coil Spring	
992 149	Fahrwerksfeder	Coil Spring	

VOLKSWAGEN

BEETLE (5C1, 5C2) 04.2011 - 07.2019

992 150	Fahrwerksfeder	Coil Spring	
----------------	----------------	-------------	--

GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 02.2014 -

992 138	Fahrwerksfeder	Coil Spring	
992 140	Fahrwerksfeder	Coil Spring	

Nur zur Erstinformation gedacht.
Bitte bei Bestellung ausschließlich den WebCat verwenden.

ZF Friedrichshafen AG
ZF Aftermarket
Obere Weiden 12 · 97424 Schweinfurt · Germany
Borgwardstraße 16 · 28279 Bremen · Germany
Tel.: +49 9721 4756 0 · Fax: +49 9721 4755000 · info.zf-services@zf.com · www.zf.com

Please note! This information is not sufficient for ordering parts.
Please always refer to the online catalog WebCat.



Produkt (DE)	Product (EN)	OE-Nr.
--------------	--------------	--------

VOLKSWAGEN

GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08.2012 -

991 103	Fahrwerksfeder	Coil Spring	<u>VOLKSWAGEN</u> 5Q0 411 105 HA
992 115	Fahrwerksfeder	Coil Spring	<u>VOLKSWAGEN</u> 5Q0 511 121 CB 5Q0 511 121 CC
992 117	Fahrwerksfeder	Coil Spring	<u>VOLKSWAGEN</u> 5Q0 511 115 EP 5Q0 511 115 GK

GOLF VII Variant (BA5, BV5) 04.2013 -

991 103	Fahrwerksfeder	Coil Spring	<u>VOLKSWAGEN</u> 5Q0 411 105 HA
992 114	Fahrwerksfeder	Coil Spring	<u>VOLKSWAGEN</u> 5Q0 511 121 AH
992 116	Fahrwerksfeder	Coil Spring	<u>VOLKSWAGEN</u> 5Q0 511 121 CF
992 117	Fahrwerksfeder	Coil Spring	<u>VOLKSWAGEN</u> 5Q0 511 115 EP 5Q0 511 115 GK

POLO VI (AW1, BZ1) 06.2017 -

991 142	Fahrwerksfeder	Coil Spring	
991 143	Fahrwerksfeder	Coil Spring	
991 144	Fahrwerksfeder	Coil Spring	
991 145	Fahrwerksfeder	Coil Spring	
991 146	Fahrwerksfeder	Coil Spring	
991 147	Fahrwerksfeder	Coil Spring	
992 136	Fahrwerksfeder	Coil Spring	
992 158	Fahrwerksfeder	Coil Spring	

Nur zur Erstinformation gedacht.
Bitte bei Bestellung ausschließlich den WebCat verwenden.

ZF Friedrichshafen AG
ZF Aftermarket
Obere Weiden 12 · 97424 Schweinfurt · Germany
Borgwardstraße 16 · 28279 Bremen · Germany
Tel.: +49 9721 4756 0 · Fax: +49 9721 4755000 · info.zf-services@zf.com · www.zf.com

Please note! This information is not sufficient for ordering parts.
Please always refer to the online catalog WebCat.



	Produkt (DE)	Product (EN)	OE-Nr.
--	--------------	--------------	--------

VOLKSWAGEN

POLO VI (AW1, BZ1) 06.2017 -

992 159	Fahrwerksfeder	Coil Spring
992 161	Fahrwerksfeder	Coil Spring
992 162	Fahrwerksfeder	Coil Spring

T-ROC (A11) 07.2017 -

993 989	Fahrwerksfeder	Coil Spring	<u>VOLKSWAGEN</u> 5Q0 411 105 LE 5Q0 411 105 LF
993 990	Fahrwerksfeder	Coil Spring	<u>VOLKSWAGEN</u> 5Q0 411 105 LG 5Q0 411 105 LH
993 991	Fahrwerksfeder	Coil Spring	<u>VOLKSWAGEN</u> 5Q0 411 105 LJ
993 992	Fahrwerksfeder	Coil Spring	<u>VOLKSWAGEN</u> 5Q0 411 105 LN 5Q0 411 105 LP
993 993	Fahrwerksfeder	Coil Spring	<u>VOLKSWAGEN</u> 5Q0 411 105 LQ
993 994	Fahrwerksfeder	Coil Spring	<u>VOLKSWAGEN</u> 5Q0 511 115 CF
993 995	Fahrwerksfeder	Coil Spring	<u>VOLKSWAGEN</u> 5Q0 511 121 EF
993 996	Fahrwerksfeder	Coil Spring	<u>VOLKSWAGEN</u> 5Q0 511 121 EP 5Q0 511 121 EQ

UP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123) 08.2011 -

991 148	Fahrwerksfeder	Coil Spring
991 149	Fahrwerksfeder	Coil Spring
992 164	Fahrwerksfeder	Coil Spring

Nur zur Erstinformation gedacht.
Bitte bei Bestellung ausschließlich den WebCat verwenden.

ZF Friedrichshafen AG
ZF Aftermarket
Obere Weiden 12 · 97424 Schweinfurt · Germany
Borgwardstraße 16 · 28279 Bremen · Germany
Tel.: +49 9721 4756 0 · Fax: +49 9721 4755000 · info.zf-services@zf.com · www.zf.com

Please note! This information is not sufficient for ordering parts.
Please always refer to the online catalog WebCat.



	Produkt (DE)	Product (EN)	OE-Nr.
VOLVO			
940 (944)	08.1990 - 03.1995		
992 135	Fahrwerksfeder	Coil Spring	
940 II (944)	08.1994 - 12.1998		
992 135	Fahrwerksfeder	Coil Spring	
V40 Kasten/Schrägheck (525, 526)	09.2013 - 12.2015		
992 132	Fahrwerksfeder	Coil Spring	
992 133	Fahrwerksfeder	Coil Spring	
992 134	Fahrwerksfeder	Coil Spring	
V40 Schrägheck (525, 526)	03.2012 -		
992 132	Fahrwerksfeder	Coil Spring	
992 133	Fahrwerksfeder	Coil Spring	
992 134	Fahrwerksfeder	Coil Spring	

Nur zur Erstinformation gedacht.
Bitte bei Bestellung ausschließlich den WebCat verwenden.

ZF Friedrichshafen AG
ZF Aftermarket
Obere Weiden 12 · 97424 Schweinfurt · Germany
Borgwardstraße 16 · 28279 Bremen · Germany
Tel.: +49 9721 4756 0 · Fax: +49 9721 4755000 · info.zf-services@zf.com · www.zf.com



















Please note! This information is not sufficient for ordering parts.
Please always refer to the online catalog WebCat.

Hersteller Manufacturer	Vergleichsnummer Compare No.	Artikelnummer Article No.
MAN	81.30000-6557	3400 700 701
TATA	2778 3260 01 17	319 883

Nur zur Erstinformation gedacht.
Bitte bei Bestellung ausschließlich den WebCat verwenden.

ZF Friedrichshafen AG
ZF Aftermarket
Obere Weiden 12 · 97424 Schweinfurt · Germany
Borgwardstraße 16 · 28279 Bremen · Germany
Tel.: +49 9721 4756 0 · Fax: +49 9721 4755000 · info.zf-services@zf.com · www.zf.com

Please note! This information is not sufficient for ordering parts.
Please always refer to the online catalog WebCat.

Fahrzeug-Kategorie Vehicle Category	Baugruppe Assembly Group	Artikelnummer alt Article No. old	Artikelnummer neu Article No. new
	 Kupplungssatz / Clutch Kit	2290 601 155	2290 601 165
	 Schwungrad / Flywheel	2295 000 676	2295 002 019
	 Kupplungssatz / Clutch Kit	3000 951 295	3000 951 695
	 Zentralausrücker, Kupplung / Central Slave Cylinder, clutch	3182 600 192	3182 654 284
	 Zentralausrücker, Kupplung / Central Slave Cylinder, clutch	3182 600 214	3182 654 288
	 Schwungrad / Flywheel	6366 000 013	6366 000 057
	 Stoßdämpfer / Shock Absorber	112 369	318 470
	 Stoßdämpfer / Shock Absorber	230 625	317 202
	 Stoßdämpfer / Shock Absorber	315 272	317 489

Nur zur Erstinformation gedacht.
Bitte bei Bestellung ausschließlich den WebCat verwenden.

ZF Friedrichshafen AG
ZF Aftermarket
Obere Weiden 12 · 97424 Schweinfurt · Germany
Borgwardstraße 16 · 28279 Bremen · Germany
Tel.: +49 9721 4756 0 · Fax: +49 9721 4755000 · info.zf-services@zf.com · www.zf.com

Please note! This information is not sufficient for ordering parts.
Please always refer to the online catalog WebCat.