



Alfa Romeo 147 (937) / 156 (932) / GT (937) / ...





Fig. 1. Braț transversal

- 1 Braț transversal
- 2 Piuliță autoblocantă
- 3 Mieș metalic
- 4 Bucșă de cauciuc

 Mieșul metalic (3) nu este vulcanizat în bucșă de cauciuc (4). În consecință mieșul metalic se poate roti. Acest lucru este prevăzut constructiv.

La montaj se va folosi întotdeauna o piuliță autoblocantă (2) nouă, care se va strânge cu cuplul de strângere prevăzut.

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului.



[www.zf.com/serviceinformation](http://www.zf.com/serviceinformation)