



Арт. № 35016 01




Рис. 1: Шаровая опора

- | | | | |
|---|-------------------------|---|-----------------|
| 1 | M20x1 специальную гайку | 4 | M18x1,5 Резьба |
| 2 | M20x1 Резьба | 5 | M18 x 1,5 Гайка |
| 3 | Шаровая опора | | |

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Крепежные детали (винты, гайки и т. п.) – это детали, от которых зависит ваша безопасность! Использование несоответствующих крепежных деталей может привести к тяжёлым травмам и ущербу.

Убедитесь, что размеры и показатели прочности ваших крепежных деталей строго соответствуют предписаниям!

Закрепите шаровую опору (3) следующими деталями:

- гайка (5) M18 x 1,5 (входит в комплект);
- специальная гайка (1) **M20 x 1** Арт.№ 35347 01 (заказывается отдельно)

Закрепите шаровую опору с предписанным моментом затяжки.



www.zf.com/serviceinformation